







Nomenclature de phases Centre d'usinage 4 axes DT4

Pièce : Support couteau

N° PH	Désignation PHASE	Volume 3D	Machine/ service
PH100	Débit du brut	 <p>L145 160 H74</p>	Scie à Ruban automatisée
PH200A	Fraisage H		Centre d'usinage
PH200B	Fraisage H		
PH200C	Fraisage H		
	Fraisage H		
	Fraisage H		
PH300	Grenaillage		
PH400	Contrôle tridimensionnel		
PH500	Expédition		