

1 - QUESTIONNAIRE TECHNOLOGIQUE.

1.1 En vous référant au document 4/10, déterminer la famille des pièces suivantes par rapport à leurs hachures.

Entourer la bonne réponse.

/ 3

Pièce 2a	Acier	alliage léger	alliage de cuivre	matière isolante
Pièce 1a	Acier	alliage léger	alliage de cuivre	matière isolante
Pièce 3a	Acier	alliage léger	alliage de cuivre	matière isolante

1.2 Sur le document 4/10, que représente le détail repéré C ?

/ 1

Il s'agit d'un perçage.

1.3 Quelle est l'utilité de ce détail repéré C ?

/ 2

C'est une mise à l'air libre. L'air contenu dans le corps du vérin peut sortir ou entrer ne créant pas de résistance au déplacement de la tige de poussée

1.4 En admettant que l'on ne prenne que le vérin 2, donner le nom de la liaison entre les pièces 1a et 2a.

/ 1

C'est un pivot glissant

1.5 Représenter cette liaison et donnez ces caractéristiques.

/ 2

Entourer les mouvements possibles.

Symbole de la liaison	Mouvements possibles		
	Tx	Ty	Tz
	Rx	Ry	Rz

/ 1

1.6 Désigner la pièce 10a.

Ecrou auto freiné par frein incorporé, M 30


1.7 Le vérin hydraulique est-il simple effet ou double effet?

/ 1

C'est un vérin simple effet

Schématiser ce type de vérin.

/ 2



1.8 La désignation normalisée de la tige de poussée du vérin est X 5 Cr Ni 18 - 9.
 Désigner la famille du matériau en entourant la bonne réponse.

/ 1

Fonte Alliage de cuivre Acier fortement allié Bronze Aluminium

1.9 Sur le document 4/10, sont représentés deux types d'étanchéité, l'une statique, l'autre dynamique.

/ 2

En cochant les bonnes cases, définissez le type d'étanchéité entre les pièces suivantes.

	Étanchéité statique	Étanchéité dynamique
1a et 2a	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2a et 4a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.10 Quelle est l'utilité de la pièce 18 sur le document 4/10?

/ 1

Le ressort élastique empêche la translation de l'axe vers le haut.


1.11 Sur le document 2/10, quel est le nom de la liaison entre les pièces 6 et 1?
 Entourer la bonne réponse.

/ 1

GLISSIERE PIVOT HELICOÏDALE FIXE

1.12 Sur le document 3/10, une soudure a été cotée. Que signifient les codes représentés ci-dessous?

/ 2


 Soudure en angle

1.11 Procédé de soudage : soudage à l'arc électrique avec baguette enrobée.

TOTAL FEUILLE 6/10 / 20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		EXAMEN BEP / CAP	SPECIALITE CARROSSERIE DOMINANTES REPARATION ET CONSTRUCTION	
SESSION 2001	CORRIGE	EPREUVE : EP2 : Communication Technique		Calculatrice autorisée : OUI
Durée : BEP : 4h / CAP : 2h		Coefficient : BEP : 4 / CAP : 3	N° sujet : 15OL01	Page : 1 / 5

2 - AJUSTEMENTS



2.1 La couronne dentée

Lors de la fabrication du pont, on monte la couronne dentée sur l'axe en respectant l'ajustement suivant:

Ø 30 H7 p6

C'est un montage: (entourer la bonne réponse)

12

avec jeu

incertain

avec serrage

COURONNE

2.2 Le vérin hydraulique.

Pour un bon fonctionnement du vérin, il est nécessaire de monter le bouchon étanche dans le corps avec un ajustement de: Ø 80 H7 g6

En effet, ce type d'ajustement favorise l'étanchéité dynamique.


Ce montage est: (entourer la bonne réponse)

12

avec jeu

incertain

avec serrage



2.3 Quelles sont les tolérances qui concernent:

12


les arbres: Ø 30 p6 et Ø 80 g6

les alésages: Ø 30 H7 et Ø 80 H7

2.4 La chaîne de cotes

Établir la chaîne de cotes relative à la condition a.

12



Donner :

le jeu a maxi: $a4 \text{ maxi} - (a10 + a9 + a2 + a7) \text{ mini}$

le jeu a mini: $a4 \text{ mini} - (a10 + a9 + a2 + a7) \text{ maxi}$

12

TOTAL FEUILLE 7/10 /10

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		EXAMEN BEP / CAP	SPECIALITE: CARROSSERIE DOMINANTES REPARATION ET CONSTRUCTION	
SESSION 2001	CORRIGE	EPREUVE : EP2 : Communication Technique		Calculatrice autorisée : OUI
Durée : BEP : 4h / CAP : 2h		Coefficient : BEP : 4 / CAP : 3	N° sujet : 15OL01	Page : 2 / 5

3.2 Que peut-on en déduire pour le vérin 2 et la biellette 6 ?


14

Pour le vérin 2:

$$\vec{E}_{1/2} = -\vec{F}_{9/2}$$

Pour la biellette 6 :


$$\vec{D}_{9/6} = -\vec{C}_{1/6}$$



CORRIGE

3.3 Le cadre supérieur (9).

Pour cette étude, on se place dans des conditions les plus défavorables, à savoir avec un véhicule de 2500 kg sur le pont.



TOTAL FEUILLE 8/10 / 14


GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		EXAMEN: BEP / CAP	SPECIALITE: CARROSSERIE	
SESSION 2001		EPREUVE : EP2 : Communication Technique		Calculatrice autorisée : OUI
CORRIGE		DOMINANTES REPARATION ET CONSTRUCTION		
Durée : BEP : 4h / CAP : 2h		Coefficient : BEP : 4 / CAP : 3	N° sujet : 15OL01	Page : 3 / 5

On isole le cadre supérieur (9).

P est le poids du véhicule.

Afin de revenir à un système à trois forces, on vous donne la direction de la résultante R

telle que $\vec{R} = \vec{D}_{6/9} + \vec{B}_{4/9}$



	Pt d'application	Sens et direction	Intensité (en N)
\vec{P}	G	↓	25000
\vec{R}			?
$\vec{F}_{2/9}$	F	(\vec{FF}) →	?

/ 4

Nota : ne pas remplir les zons ombrées.

3.4 Énoncer le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à trois forces coplanaires non parallèles.


Un solide soumis à trois forces extérieures non parallèles est en équilibre si:

- ces trois forces sont concourantes en un même point I,
- le dynamique de ces trois forces est fermé.




/ 4

Le bouchon d'étanchéité

C - C



Le bouchon guide tige



BAREME DU DESSIN

- 5 points par vues,
- 5 points pour la cotation.

TOTAL FEUILLE 10/10 / 30

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		EXAMEN BEP / CAP	SPECIALITE CARROSSERIE DOMINANTES REPARATION ET CONSTRUCTION	
SESSION 2001	CORRIGE	EPREUVE : EP2 : Communication Technique		Calculatrice autorisée : OUI
Durée : BEP : 4h / CAP : 2h		Coefficient : BEP : 4 / CAP : 3	N° sujet : 15OL01	Page : 5 / 5