


ANNEXE OUTILS DE COUPE

**BUREAU
DES
METHODES**

Proposition de schémas d'outil pour le dessin des contrats de phase




TRAIN DE FRAISES 3 TAILLES



FORET A CENTRER



FRAISE DEUX TAILLES




FRAISE UNE TAILLE




FORET HELICOIDAL



ALESOIR MACHINE



FRAISE TROIS TAILLES



FRAISE A LAMER




TARAUD MACHINE

	Session 2001	Code:	Page : 1/2
Examen : CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE Spécialité : MICROMECHANIQUE Epreuve : EP2A METHODES		5025124	Durée : 2h Coef : 2
Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES Spécialité : MICROTECHNIQUES Epreuve : EP2A METHODES		5125101	Durée : 2h Coef : 2

ANNEXE ABAQUE DE COUPE

**BUREAU
DES
METHODES**



	Session 2001	Code:	Page : 2/2
Examen : CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE Spécialité : MICROMECHANIQUE Epreuve : EP2A METHODES		5025124	Durée : 2h Coef : 2
Examen : BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES Spécialité : MICROTECHNIQUES Epreuve : EP2A METHODES		5125101	Durée : 2h Coef : 2