

# EPREUVE E1

## ANALYSE DU TRAVAIL ET TECHNOLOGIE

## CONSIGNES AUX SURVEILLANTS DE L'EPREUVE

La question N° 9 de l'épreuve consiste à un examen visuel de 5 éprouvettes de soudage avec chacune un défaut différent.

Chaque candidat devra faire un signe (lever la main), pour demander aux surveillants de l'épreuve d'apporter le lot des 5 éprouvettes numérotées.

|                                                        |             |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II</b>                   | <b>2002</b> |                                                                      |
| MENTION COMPLEMENTAIRE SOUDAGE                         |             |                                                                      |
| <u>Epreuve E1 : Analyse du travail et technologie.</u> |             |                                                                      |
| <b>CONSIGNES AUX CANDIDATS</b>                         |             | <u>Durée : 3 H</u> <u>Coefficient : 2</u> <u>Document N° : 1 / 1</u> |