

BEP

CARROSSERIE

CAP

CARROSSERIE REPARATION

Session 2003

EP1

PARTIE B

REMISE EN FORME PAR GARNISSAGE

Durée : 0h30

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE IV		Session 2003	SUJET 1/3	
BEP	CARROSSERIE			
CAP	CARROSSERIE REPARATION			
EP1 - Réalisation d'une production / d'une intervention				
Durée BEP : 6h	Durée CAP : 10h	Partie B	Coef. BEP : 8	Coef. CAP : 12

BEP CARROSSERIE
CAP CARROSSERIE REPARATION
PARTIE B
Epreuve commune
REMISE EN FORME PAR GARNISSAGE : 0h30

ON DONNE

- Le schéma de restructuration du bas de caisse (document 2)
- Le matériel et l'outillage divers du carrossier nécessaire à l'intervention.

ON DEMANDE

1. Préparer la zone à étamer.
2. Réaliser l'étamage.
3. Ranger les outils et le poste de travail.

ON EXIGE

- Les risques liés à l'intervention concernant la prévention, la protection, la sécurité sont correctement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués.
- La qualité de l'intervention correspond aux attentes.


**BEP CARROSSERIE
CAP CARROSSERIE REPARATION
PARTIE B**

Epreuve commune


REMISE EN FORME PAR GARNISSAGE : 0h30

DOCUMENT 2

Description du travail à effectuer :



Détail de l'assemblage :



Légende :

- P** Pièce à prélever sur le bas de caisse
- 1** Soudage MAG (point chaînette) 135
- 2** Soudage électrique par résistance 21
- 3** Soudage MAG par bouchonnage 135

OPERATION A EFFECTUER :

Etamage de la ligne d'assemblage arrière du bas de caisse (**uniquement la partie verticale**).