

Cocher la bonne réponse :

1 - Symbole du titane :

- Te 52
- Ti 22
- Ta 73

2 - Température de fusion du titane :

- 660°C
- 1660°C
- 6500°C

3 - Masse volumique du titane :

- 1,20 g/cm³
- 2,52 g/cm³
- 4,50 g/cm³

4 - Température de soudure du titane :

- 600°C
- 1100°C
- 2200°C

5 - Les avantages du titane en lunetterie :

- se soude facilement , facile à usiner .
- matériau léger et inaltérable .
- peu onéreux donc facile à vendre .

BEP / CAP Optique Lunetterie	Durée : 3H / 2H	Coef. : 2 / 4
Sujet : EP1-Expression Technique	Code : 51 31201 / 51 31208	Page 2 / 4