

C.A.P. : STAFFEUR ORNEMANISTE

E.P. 1 RÉALISATION

Dans le cadre d'une présentation à la clientèle, vous devez réaliser un angle de couronnement de corniche à l'échelle 1.

Étapes de la réalisation :

- 1- Confectionner le moule.
- 2- Staffer l'épreuve.
- 3- Poser l'épreuve (le talon de la corniche se situera à 1,60 m. du sol).
- 4- Nettoyer l'emplacement de travail (Atelier / Pose).
- 5- Mettre les calibres numérotés à l'emplacement de pose.

Attention :

La section de la page 3/3 présente le traînage du négatif (moule) tel que la partie A est présentée sur la dalle.

Vous avez la possibilité d'organiser votre travail de 2 façons :


- Solution A : la partie A de la section page 3/3 est positionnée sur la dalle.
- Solution B : la partie B de la section page 3/3 est positionnée sur la dalle.

Critères d'évaluation :

- Respect du profil.
- Exactitude de la cotation et de l'équerrage.
 - Qualité de l'aspect et du staff.
- Respect du niveau et de l'aplomb.
- Propreté des lieux d'exécution.

C.A.P. : STAFFEUR ORNEMANISTE	Code : 5023311	Coéf : 12 (avec l'écrit)	Durée : 20 h.
Epreuve : EP 1. REALISATION.	SUJET	SESSION JUIN 2005	Page 1/3

ANGLE DE
 COURONNEMENT



VUE DE DESSOUS ECH: 1/5

VUE DE FACE ECH: 1/5

