


Réaliser le montage schématisé ci-dessous en respectant les cotes indiquées. La pièce A est déjà faite.



- a : 5 mm \pm 2mm
 b : 50 mm \pm 10 mm
 c : 140 mm \pm 20 mm

Barème

Cintrage	2x3points
Coupe et bordage	2 points
Cotes respectées	a, b, c 3 points
Stabilité	2 points
Respect du plan	2 points

15 points

CAP EMPLOYÉ TECHNIQUE DE LABORATOIRE	SESSION 2006	
ÉPREUVE : TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE MONTAGE	Code : 50 220 02	
	Durée : 1h00	Coefficient : 1
CAP EMPLOYÉ TECHNIQUE DE LABORATOIRE	50 220 02	Sujet/travaux pratiques de chimie - montage
		PAGE 1/1