

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

Académie de Lyon		Session 2006	Code(s) examen(s)	Tirages
<b>Corrigé : C.A.P. Vendeur Magasinier en Pièces de rechange et équipements automobiles</b>			<b>31217</b>	A
				L
Épreuve : E .P.2 pratique de la réception – stockage				
Coefficient : 6	Durée : 20mn	Feuillet : 1/4		R

**Consignes au jury :**

- La veille de l'épreuve, préparer un carton avec :

désignation	Référence magasin	Quantité A placer dans le carton
Plaquette de frein	PUE426	2
cosse	RGK906	2
bougie	REN642	2
amortisseur	WPP938	2
soupape	FMS978	3
Kit de frein	REN001	1
Faisceau d'allumage	BOU352	7, dont un que le jury devra « abîmé »
Faisceau d'allumage	BOU343	4
bougie	NGK233	3

Académie de Lyon		Session 2006		Code(s) examen(s)	Tirages
<b>Corrigé : C.A.P. Vendeur Magasinier en Pièces de rechange et équipements automobiles</b>				31217	A
					L
Épreuve : E .P.2 pratique de la réception – stockage					
Coefficient : 6	Durée : 20mn		Feuillet : 2/4		R

### BON DE LIVRAISON

Pièces Auto France  
12 rue de la Tour du pin  
69003 Lyon

TOUTAUTO  
195 rue Léon Blum  
69100 Villeurbanne

le 1<sup>er</sup> juin 2006

Commande n°854256 du 31 mai 2006

Livraison Franco de port

Règlement 30 jours fin de mois

désignation	Référence magasin	Quantité commandée	Quantité livrée	reliquat
Plaquette de frein	PUE426	3	2	1
cosse	RGK906	2	2	
bougie	REN642	2	2	
amortisseur	WPP938	2	2	
soupape	FMS978	3	3	
Kit de frein	REN001	1	1	
Faisceau d'allumage	BOU352	7	7	
Faisceau d'allumage	BOU343	5	5	
bougie	NGK233	4	3	1

Livraison des reliquats sous 48h. Merci

#### Observations :

1 référence manquante : joint culasse qté 2

1 produit abîmé : faisceau allumage réf BOU 352

2 produits manquants : faisceau allumage BOU 343 reçu 4 au lieu de 5  
amortisseur WPP 938 reçu 2 au lieu de 4

Académie de Lyon		Session 2006	Code(s) examen(s)	Tirages
<b>Corrigé : C.A.P. Vendeur Magasinier en Pièces de rechange et équipements automobiles</b>			31217	A
				L
Épreuve : E .P.2 pratique de la réception – stockage				
Coefficient : 6	Durée : 20mn	Feuillet : 3/4		R

TOUTAUTO  
195, rue Léon BLUM  
69100 Villeurbanne

**BON D'ANOMALIES**

**DESTINATAIRE : Pièces auto France**  
12 rue de la Tour du Pin  
69003 Lyon

A L'attention de : Mr Dupont

**Fax destinataire : 04 78 45 69 24**

**Date d'envoi : 1<sup>er</sup> juin 2006**

**OBSERVATIONS:**

Reçu ce jour commande n°854256 du 31 mai.

Plusieurs anomalies à vous signaler :

- 1 référence manquante : joint culasse qté 2
- 1 produit abîmé : faisceau allumage référence BOU 352
- 2 produits manquants : faisceau allumage BOU 343 reçu 4 au lieu de 5  
amortisseur WPP 938 reçu 2 au lieu de 4

Nous vous retournons ce jour le produit abîmé par notre livreur, et attendons livraison des produits manquants.

Merci

Académie de Lyon		Session 2006		Code(s) examen(s)	Tirages
<b>Corrigé : C.A.P. Vendeur Magasinier en Pièces de rechange et équipements automobiles</b>				<b>31217</b>	A
					L
Épreuve : E .P.2 pratique de la réception – stockage					R
Coefficient : 6		Durée : 20mn		Feuillet : 4/4	

### Fiche de synthèse des mouvements de stock

date	Référence fournisseur	Stock de départ	entrées	sorties	Nouveau stock
01/06	Plaquette de frein PUE 426	0	2		2
01/06	Cosse RGK 906	0	2		2
01/06	Bougie REN 642	1	2		3
01/06	Amortisseur WPP938	2	2		4
01/06	Soupape FMS 978	0	3		3
01/06	Kit de frein REN 001	0	1		1
01/06	Faisceau d'allumage BOU 352	7	6		13
01/06	Faisceau d'allumage BOU 343	6	4		10
01/06	Bougie NGK 233	2	3		5