

DANS CE CADRE	Académie :	Session :
	Examen :	Série :
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
	Epreuve/sous épreuve :	
	NOM	
	<small>(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)</small>	
	Prénoms :	n° du candidat
	Né(e) le :	
	<small>(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)</small>	
	-----	
NE RIEN ECRIRE		

### 1) Clé à points

A partir de la clé fournie, on demande:

- De repérer l'ébauche correspondante.
- D'effectuer les réglages de la machine.
- De reproduire la clé.

On donne :

- Une clé à points.
- Un stock d'ébauches.
- Un catalogue de recherche d'ébauches.
- La documentation technique de la machine.
- Tout le petit outillage nécessaire.

<b>CAP cordonnerie multiservice</b>	<b>Code : 50 243 20</b>	<b>Session 2007</b>	<b>SUJET</b>
<b>EP3 Activités du multiservice</b>	<b>Durée : 2h30 heures</b>	<b>Coefficient : 4</b>	<b>Page 1/4</b>

**Ne rien écrire dans cette partie**

## 2) Clé plate

A partir de la clé fournie, on demande:

- De repérer l'ébauche correspondante.
- D'effectuer les réglages de la machine.
- De reproduire la clé.

On donne :

- Une clé plate simple taille.
  - Un stock d'ébauches.
  - Un catalogue de recherche d'ébauches.
  - La documentation technique de la machine.
  - Tout le petit outillage nécessaire.
- 

## 3) Affûtage

On donne :

- Un tranchet.
- La documentation technique de la machine.
- Tout le petit outillage nécessaire.

On demande :

- L'affûtage du tranchet.

CAP cordonnerie multiservice	Code : 50 243 20	Session 2007	SUJET
EP3 Activités du multiservice	Durée : 2h30 heures	Coefficient : 4	Page 2/4

**Ne rien écrire dans cette partie**

#### 4) Gravure

A : A partir du modèle de plaque ci-dessous.

**Atelier Multiservice**

Vous devez réaliser une plaque identique.

- Effectuer une sortie imprimante de votre choix de police, de vos centrages et divers réglages...
- Modifier si besoin.
- Couper la plaque.
- Réaliser la gravure demandée.
- Procéder aux étapes de finition.
- Présenter le travail fini.

On donne :

- Une plaque modèle.
- Un stock de matériaux plastiques.
- La documentation technique de la machine.
- Tout le petit outillage nécessaire.

B : Un client vous demande une plaque gravée, mais votre machine est en panne.  
Vous décidez de prendre la commande et de l'envoyer par fax à votre co-traitant.

-renseigner le bon de commande joint (page 4/4) afin de pouvoir réaliser une plaque identique à celle fournie

<b>CAP cordonnerie multiservice</b>	<b>Code : 50 243 20</b>	<b>Session 2007</b>	<b>SUJET</b>
<b>EP3 Activités du multiservice</b>	<b>Durée : 2h30 heures</b>	<b>Coefficient : 4</b>	<b>Page 3/4</b>

**Ne rien écrire dans cette partie**

**CORDONNERIE DE PARIS**

35 RUE PETITS PAS

75000 PARIS

Téléphone 00 04 42 28 76 Télécopie 00 04 42 28 76

**BON DE COMMANDE**

Le numéro suivant doit apparaître sur toute la correspondance annexe, les papiers de livraison et les factures :

**NUMÉRO DE BON DE COMMANDE : 100 123 429 795**

**Expédier à :**

[Nom]

[Adresse]

[Code postal Ville]

[Téléphone]

DATE DU BON DE COMMANDE :	DEMANDEUR	EXPÉDIÉ PAR	FRANCO DÉPART	CONDITIONS

QTÉ	UNITÉ	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	TOTAL
			SOUS-TOTAL	
			TAXE STANDARD	
			PORT & MANUTENTION	
			AUTRE	
			TOTAL	

Autorisé par :

date :

CAP cordonnerie multiservice	Code : 50 243 20	Session 2007	SUJET
EP3 Activités du multiservice	Durée : 2h30 heures	Coefficient : 4	Page 4/4