


TRAVAIL MACHINE

- Réaliser le talon d'une hauteur de 2.5 cm fini après mise d'aplomb (hauteur de 2.5 cm mesurée à l'avant du talon), queue de talon creusée de 5mm.
- Faire les mises d'aplomb des talons avec une tolérance de plus ou moins 2mm.
- Fraiser les lisses des semelles.
- Fraiser les lisses des talons.
- Poncer les lisses, tranches de lisse et talons sans coloration.
- Extraire les formes
- Bichonner.



CAP Podo-orthésiste		
Session 2008	Durée : 16 heures	Coefficient : 10
Sujet	Épreuve : EP1	Page : 2/2