

FABRICATION

Une société de travaux forestiers demande à l'entreprise Sellerie G. de réaliser un modèle de housse de roue pour ses véhicules d'exploitation tout terrain.

Il est demandé au candidat de réaliser deux housses de roue de secours.

Ressources :

- Dossier technique.
- Gamme opératoire.
- Matière d'œuvre.
- Ensemble gabarits
- Petit outillage.
- Machine à coudre triple entraînement.
- Pieds presseurs plat.
- Pieds presseurs à jonc.

Travail demandé :

1. Lire et décoder les documents.
2. Tracer et couper la matière suivant les gabarits (pages 3/4 et 4/4).
3. Préparer les éléments.
4. Assembler les éléments.
5. Procéder à la finition du produit.

Exigences :

- Les coupes sont précises.
- Les différentes opérations sont respectées et précises.
- Les réglages sont conformes aux instructions.
- L'aspect du produit fini est conforme au cahier des charges.

Compétences évaluées :

- C 3-2 Effectuer les opérations de réalisation, de finition.
- C 3-3 Régler et mettre en œuvre les matériels.
- C 3-4 Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation.


BEP MÉTIERS DE LA MODE ET DES INDUSTRIES CONNEXES Champ d'application SELLERIE GÉNÉRALE			
EPI PRÉPARATION, MISE EN ŒUVRE, ARTS APPLIQUÉS		SUJET	
Durée : 12 heures	Code : 510 24 20 J	Coefficient : 10	SESSION 2008
			Page 1/4

GAMME OPÉRATOIRE

PRODUIT: HOUSSES DE ROUE DE SECOURS


N°	OPÉRATIONS	DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES
1	Effectuer le traçage et la coupe des plateaux avec un supplément de 10 mm.	Compas avec ouverture maximale de 400 mm
2	Effectuer le traçage et la coupe des fonds : périmètre + 20 mm	Règle de 2 mètres.
3	Réaliser le traçage et la coupe des fourreaux suivant le dessin de définition.	Règle de 2 mètres.
4	Effectuer le traçage et la coupe des éléments des deux logos en respectant les couleurs.	Suivant les gabarits.
5	Coudre les éléments des deux logos centrés sur les plateaux.	Surpiqûre à 3 mm du bord franc.
6	Coudre le rempli des deux fourreaux avec la drisse suivant le dessin de définition.	Rempli de 15 mm et surpiqûre à 3 mm du bord franc.
7	Confectionner le jonc.	Torons et enveloppes.
8	Assembler le plateau et le fond.	Couture à détourner avec jonc
9	Coudre le fourreau sur le fond	Couture à détourner
10	Couper les fils, contrôler les deux produits.	

GABARIT PREMIERE ETOILE



BEP MÉTIERS DE LA MODE ET DES INDUSTRIES CONNEXES Champ d'application SELLERIE GÉNÉRALE			
EP1 PRÉPARATION, MISE EN ŒUVRE, ARTS APPLIQUÉS		SUJET	
Durée : 12 heures	Code : 510 24 20 J	Coefficient : 10	SESSION 2008
			Page 3/4

GABARIT DEUXIEME ETOILE



BEP MÉTIERS DE LA MODE ET DES INDUSTRIES CONNEXES Champ d'application SELLERIE GÉNÉRALE			
EP1 PRÉPARATION, MISE EN ŒUVRE, ARTS APPLIQUÉS		SUJET	
Durée : 12 heures	Code : 510 24 20 J	Coefficient : 10	SESSION 2008
			Page 4/4