

# LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

# CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

# **B.T.S PRODUCTIQUE BOIS ET AMEUBLEMENT**

Option - A: « Développement et industrialisation » Option - B: « Productique et gestion industrielle »

### ETUDE D'INDUSTRIALISATION. OPTION A & B

#### **SOUS EPREUVE U5.3**

Etude et programmation de système automatisé >

Coefficient:

1 heure Durée:

Pase Nationale CORRIGE

Frank.	-	-			100000000000000000000000000000000000000	1	Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-							Deline Control								
					X Commission			7.										The state of the s		110/11	4	Critères de choix d'outil	
								Les .			A medical and the least									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	4	Choix de l'outil	Partie-1 Choix d'outil
	Control of the same								The Professional Control	And the second second	10000						3	AND SHEET SHEET			4	Paramètres de Ω ω	ie-1 d'outil
								038								0				1950.	ယ	Nombre de passes 2	
								Mary		A CHARLES THE REAL PROPERTY AND A CHARLES AN	Very Veri			0				of the large of th			7	Choix d'une technologie de maintien	
					To a second					Sample March and March and Art								STORY CONTRACTOR OF THE STORY			4	Mise en position	Mise e
																						Solution de mise en position en bout	Partie-2 Mise en position
												Q Q						umbia.		Ethypydd Allfin din	2	Solution technique pour ne pas entrer en collision avec les étaux	ח
	Na la Contraction de la Contra										San Comme				do o fine i						2	Schéma de câblage	Partie-3 Câblage
								ð			evisió exectión										4	Identification des légendes	ie-3
		Allen and a state of the state				XOS	And position of the control of the c		N. W. W. W.		Stantistical State of the State				4.45 1.07						40	Note Sur 40	
									E I		SANCE THE SECTION OF											N° du candidat	
	State town Inne			805	2												No.					Note sur 20	

# CORRECTION U.53 - partie.1

#### Partie - 1 - Choix d'un outil : Temps estimé = 20 minutes

Question: 1-1. Enumérer les critères que vous allez prendre en compte pour choisir l'outil le plus adapté pour l'usinage des mortaises.

Paramètres géométrique de l'outil

(Orientation des arêtes : hélicoïdales)

Nombre de dents

Diamètre minimum d'usinage

Longueur utile Diamètre de queue

Angles caractéristiques (Attaque, orientation et

inclinaison d'arête)

Caractéristique du matériau constituant l'outil

(Ici plutôt carbure ou diamant : bois exotique)

(Acier / Carbure / diamant)

Caractéristiques du matériau à usiner

(diamètre maxi = 10 mm) (Longueur mini utile = 50 mm) Abrasivité Sens du fil

Caractéristiques d'usinage souhaité

Longueur et profondeur d'onde d'usinage

Paramètres de sécurité d'usinage

Diamètre d'outil (queue principalement)

Fréquence de rotation Vitesse d'avance

Coûts

4 pts

Achats

Affutage ou changement de plaquettes)

Question: 1-2. Choisir l'outil qui correspond aux critères évoqués à la question 1-1, parmi les extraits du catalogue ELBE. (DT.11 à DT.14).

Après analyse des outils proposés, il reste les outils suivants :

(Ici plutôt carbure ou diamant : bois exotique)

(Diamètre maxi = 10 mm)

(Longueur mini utile = 50 mm)

Les outils qui correspondent le mieux aux critères cités à la question1.1 sont. Notre préférence se portera plutôt sur l'outil « MH 053003 ».

Hélice vers le bas (appuis de la pièce vers la table)

Choix de cet outil 4 pts


### FRAISE D'EBAUCHE HELICOÏDALE-CARBURE MONOBLOC

	Référence	ØD [mm]	LU [mm]	L [mm]	Z	Zep
200	MH 053003	10	55	80	2	E14
401					A	

Référence	ØD [mm]	LU [mm]	L [mm]	Z	СР
MH 053103	10	55	80	2	E14

(Choix d'un des autres outils, citer ici : 2 pts sinon 0 pt)

#### FRAISE DE FINITION HELICOÏDALE-CARBURE MONOBLOC



Référence	ØD [mm]	LU [mm]	L [mm]	Z	СР
MH 053203	10	55	100	2	D15



Référence	ØD [mm]	LU [mm]	L [mm]	Z	CP
MH 053303	10	55	80	2	614

MECHE DIMANT A DETOURER ET RAINURER



Réfé	ØD [mm]	[mm]	Ød [mm]	LQ [mm]	[mm]	Z	СР	
LH	RH		0		affection.		Pag.	HI GIÁL
ME 43161604-G	ME 43161604-D	102	55	16	50	95	4	E24

Question: 1-3. "Relever ou calculer" les paramètres de coupe citer ci-dessous que vous allez associer à l'outil choisit à la question 1-2.

D'après les valeurs données sur le catalogue et par expérience.

Vitesse d'avance dans le sens de la longueur de la mortaise

Vitesse d'availce dans le sens de la longueur de la mortais

Vitesse d'avance en plongée dans la matière

VF1 = 4 m.min<sup>-1</sup>

VF2 = 2 m.min<sup>-1</sup>

Vitesse d'avance hors matière

Fréquence de rotation de l'outil choisi

VF3 = 60 m.min<sup>-1</sup> N = 24 000 tr.min<sup>-1</sup>

Question: 1-4. Combien de passe(s) en profondeur allez-vous proposer au logiciel de C.F.A.O<sup>1</sup>, sachant que la rupture de l'outil se situe à 19×10<sup>3</sup>N (dans la condition {A}). JUSTIFIEZ

1 mm de coupe représente 600 N d'effort sur l'outil.

La rupture de l'outil est calculée pour un effort tangentiel supérieur à 19000 N.

Ce qui donne :

Profondeur maxi avant rupture de l'outil :

 $\frac{19\ 000}{600} \approx 31,667\ \text{mm}$ 

Avec un coefficient de sécurité de 3, on a :


 $31,667/3 = 10,5556 \,\mathrm{mm}$ 

Résultat final

On a une pièce de 50 mm d'épaisseur à usiner On propose un dépassement de l'outil de 2 mm

Ce qui nous donne un nombre de passes tel que :

 $N^{bre}$  passe = Valeur entiere superieur de  $\frac{50 + 2}{10.5555}$  = 5 Passes




4 pts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur

# CORRECTION U.53 – partie.2

#### Partie - 2 - Mise en position isostatique : Temps estimé = 20 minutes

Question : 2-1. Choisir la technologie la plus adaptée au maintien des traverses de toit pour l'usinage à la défonceuse à commande numérique. Justifier votre réponse.




La technologie la plus adaptée pour la mise en position est les étaux verticaux, car :

- Pas de montage d'usinage nécessaire
- Mise en position aisée
- Maintien mécanique importante
- La pièce est complètement libre sur la face à usiner


3 pts

Toutefois, il faudra être vigilant au positionnement des étaux, pour ne pas gêner l'usinage des perçages latéraux.

Question : 2-2. Réaliser la schématisation de la mise en position d'une traverse de toit sur la défonceuse à commande numérique.



Question : 2-3. Quelle solution proposez-vous pour un bon positionnement dans le sens de la longueur.



Question : 2-4. Proposer une solution technologique pour éviter que l'outil ne percute le dispositif de maintien de la pièce.

Utiliser la semelle dans la question2-3 par exemple. (En règle générale, mettre un martyr d'usinage en bois ou dérivé pour pouvoir déboucher sans rentrer en collision avec les étaux)

2 pts

# ORRECTION U.53 - partie.3

Partie - 3 - Câblage pneumatique : Temps estimé = 10 minutes

Question: 3-1. Compléter le schéma de câblage qui pilotera les 3 étaux (DR.3)



Question: 3-2. Nommer les légendes identifiées par les marqueurs (



) sur le document (DR.3)

