



Ce document a été numérisé par le CRDP  
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets  
d'Examens de l'enseignement  
professionnel

## TECHNOLOGIE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

### CORRIGÉ

1. Report du dessin, découpe au bocfil, modelage préalable, mise en volume avec les échoppes.
2. Report du dessin, tracé onglette, utilisation des échoppes.
3. Tracé du dessin en direct, méthodologie de la gravure, outils utilisés : burin d'ornement, burins à lettre, onglette.
4. Tracé du dessin en direct, méthodologie de la gravure, outils utilisés : burin d'ornement, burins à lettre, onglette.

### PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Indiquer les dangers présentés par les outils, machines, préparations chimiques et installations suivants, ainsi que les moyens pour éviter tout accident :

1. Ne pas mettre en position verticale sur l'établi, copeau dans l'œil.
2. Cheveux attachés, lunettes, pas de vêtement ample ou de chiffon.
3. Cheveux attachés, lunettes, pas de vêtement ample ou de chiffon.
4. Cheveux attachés, pas de briquet et de produit inflammable à proximité, ventilation.
5. Acide dans l'eau, ventilation, lunette de protection, vêtements appropriés.

### ÉVALUATION :

Réalisation du lapin	8 points
Champlevé	4 points
Gravure lettres bâtons	2 points
Gravure lettres anglaises	2 points
Prévention des accidents	4 points

CAP MÉTIERS DE LA GRAVURE OPTION A : GRAVURE D'ORNEMENTATION			
SESSION 2011	EP2 TECHNOLOGIE ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS		CORRIGÉ
	Partie technologie prévention		
	Durée totale : 4 h	Coefficient : 4	Code : 50 322 20
			Page 1/1