DOSSIER CORRIGÉ

DOSSIER CORRIGE		GESTION DE PRODUCTION	2	D.C. 1/9 et D.C. 2/9
	PLANNING PR	PREVISIONNEL DE TIRAGE	SE SEMAINE 26	
LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
		25 cth hauteur	25 cth hauteur	25 cth hauteur
AOC Picpoul Pinet	VDT Hérault	AOC Picpoul Pinet	Muscat Frontignan	Coteaux du Languedoc
blc	blc	bÎc	plc	blc
24000 filite	26000 fitre Bordelais	. 18000 flûte	20000 Bordelaise 300	22000 BG tradition
25 cth hauteur	25 cth couleur	75 cth format 25 cth couleur	25 cth couleur 25 cth hauteur	75 cth format
AOC Limoux	VDT Hérault	VDT Golfe du Lion	AOC Minervois	VDT Golfe du Lion
blc	rge	rosé	ıge	blc
12000 B.X. évolution	20000 Tirre Bordelais	16000 litre Hollandars	24000 BX optima	18000 litre Hollandais
25 cth couleur	75 eth format	75 cth format	25 cth hauteur	25 cth couleur
AOC Listel	AOC St Chinian	Coteaux Languedoc	AOC Fitou	VDT Hérault
rose	rge	rosé	rge	- LGB
20000 flûte	22000 Bourgogne 300 	14000 BG tradition	26000 BX évolution	24000 litre Bordelais
25 cth couleur	25 cth hauteur	25 cth couleur		75 cth format
AOC Minervois	AOC Faugères	AOC St Saturnin	Costières de Nîmes	AOC Faugères
	rge	rge	rge	rge
ZZUUU ISX optinia	20000 BG evolution	20000 BG tradition	30000 BX évolution	16000 BG évolution
75 cth format		25 cth hauteur		
VDT Hérault		AOC Pic St Loup		
rge 16000 litre Bordelais		rge 12000 BX optima		

DOSSIER CORRIGE **GESTION DE PRODUCTION** D.C. 3/9 Pour la journée du vendredi. 1/ Préciser sur le planning (D.S.R.2/9) l'ordre d'embouteillage des 3 derniers lots, 16 pour finir au plus tôt. 2/ Calculer le temps de bon fonctionnement nécessaire à l'obtention des 4 lots . 16 1^{er} lot: 7210WF Coteaux Languedoc 22000 . 100 / 10000 = 220 cth 2^{ème} lot : 3577PZ Golfe du Lion 18000 . 100 / 8000 3^{ème} lot : 3511NF VDT Hérault 24000 . 100 / 8000 =300 cth 4^{ème}lot: 5553XT AOC Faugères 16000 . 100 / 10000 =160 cth Temps de bon fonctionnement : 3/ Inscrire sur le planning (D.S.R.2/9) la ou les tâche(s) utile(s) à un changement de lot (hauteur, couleur, format) et en préciser la durée. 14 4/ Déterminer le temps requis : 13 - TR Temps total d'ouverture - temps non requis $-\frac{TR}{1400} - 2(50) = \frac{1300 \text{ cth}}{1}$ 5/ Déterminer le temps total d'arrêts propres prévisionnel : /3 - Changements et réglages : 25 + 75 + 25 + 25 + 75 = 225 cth - Panne (arrêt dépannage des becs) : = 150 cth

- Total TAP:

TOTAL page: / 22

= 375 cth

DOSSIER CORRIGE	GESTION DE PRODUCTION	D.C. 4/9
-----------------	-----------------------	----------

6/ Déterminer la marge de sécurité ∆ prévisionnelle :

12

Marge∆: TR - (TBF + TAP)

- Marge∆: 1300 - (905 + 375) = 20 cth

7/ Commenter le rapport <u>charge / capacité</u> et la <u>marge de sécurité Δ </u> qui en résulte, ainsi que les <u>effets</u> engendrés .

1 6

- charge /capacité "prévisionnelle" : rapport quasi égal à 1
- marge de sécurité : trop insuffisante si apparaissent de nouveaux arrêts propres, induits et un fonctionnement dégradé .
- effets : le chemin critique ne tolère aucun problème sans entraîner un retard de délai dans la mise à disposition, pour expédition .

8/ Dans une démarche de productivité par jalonnement au plus tôt, que proposeriez-vous en tant que conducteur pour augmenter la marge de sécurité de vendredi, si le planning prévisionnel est respecté jeudi soir ?

- marge de sécurité prévisionnelle pour jeudi :

-
$$\Delta = TR - (TBF + TAP)$$

$$\Delta = 1300 - (1000 + 250) = 50cth$$

- Cette marge de 50 cth permettrait de pratiquer jeudi soir un changement de hauteur du format BX évolution à BG tradition, premier format du vendredi.
- La marge de sécurité prévisionnelle du vendredi passerait ainsi à :

$$- \underline{\Delta} = 20 + 25 = \underline{45cth} .$$

DOSSIER CORRIGE	GESTION DE PRODUCTION	D.C. 5 / 9

Sachant qu'une intervention de maintenance « lourde » sur le mécanisme des becs doseurs n'est pas envisagée dans l'immédiat à cause d'une charge maximum, le responsable de production souhaiterait quand même, en l'état actuel, optimiser la capacité de la ligne afin de disposer d'une marge de sécurité suffisante.

La réduction du temps imparti au changement de format 75 ← →100cl pourrait sensiblement augmenter la capacité de la ligne, puisqu' actuellement, <u>toutes les tâches sont exécutées en interne</u>.

A cette fin:

9/ Identifier les tâches à convertir (en externe) ne nécessitant pas une intervention de l'opérateur sur la ligne en fonctionnement et quantifier le gain de temps total

INVENTAIRE DES TACHES	Durée de la tâche cth	Tâche convertie en EXTERNE	Gain de temps cth
Evacuer les matières sèches restantes	5	NON	0
Rédiger le compte rendu de production	4	OUI	4
Ouvrir l'ordre de fabrication	6	OUI	6
Nettoyer la partie opérative de chaque unité	5	NON	0
Démonter les équipements à remplacer	8	NON	0
Evacuer et transporter ces équipements vers le magasin	6	OUI	6
Transporter au poste, les équipements du nouveau format	6	OUI	6
Monter ces équipements	12	NON	0
Régler ces équipements	15	NON	0
Faire les essais et affiner les réglages	8	NON	0

Gain total de temps :...22.cth

TOTAL page :

19

DOSSIER CORRIGÉ CONTROLE QUALITÉ D.C. 6/9

La page 6/9 du sujet l'objet ne fait pas l'objet ne corrections de corrections DOSSIER CORRIGE CONTROLE QUALITE D.C. 7 / 9

1/ D'après l'extrait du cahier n°9 de l'INE, commenter les décisions qui ont été prises à la suite des événements enregistrés sur la carte de contrôle (D.R. 4 / 9) à :

/ 8

- 17h20mn : effectuer un réglage suivi d'un contrôle des volumes (niveaux)
- 18h45mn : effectuer un contre test (nouveau contrôle)
- 18h50mn : effectuer un réglage suivi d'un contrôle
- 19h00mn : ne pas faire de réglage

2/ Sur la carte de contrôle, quelle valeur limité des niveaux correspond à :

/2

- un sous remplissage
- 64.1mm
- un sur-remplissage
- 61.9 mm

3/ Quel est le manquant maximum toléré pour une bouteille RM de 75 cl ?

- EMT = <u>10ml</u>

/ 2

DOSSIER CORRIGE

A partir des données de l'échantillon, calculer les paramètres caractéristiques utiles au contrôle de la dispersion des niveaux .

4/ Déterminer la valeur de la moyenne X .

Xi . fi	fi	Xi
1.18	0.02	59
3.6	0.06	60
4.88	0.08	61
7.44	0.12	62
29.61	0.47	63
10.88	0.17	64
4.55	0.07	65
0.66	0.01	66

$$\overline{\overline{X}} = \Sigma fi \cdot Xi = 62.8 \text{ mm}$$

5/ Déterminer la valeur de dérive de la moyenne X par rapport au niveau visé et expliquer en quoi cette dérive peut être profitable en l'état actuel du procédé de remplissage.

63 – 62,8 = 0,2mm cette légère dérive de position (décentrage) vers les volumes supérieurs éloigne par conséquent la population d'un sous-remplissage.

6/ Déterminer la valeur de l'écart-type S.

classe	$\Sigma (Xi - \overline{X})^2$. ni
1	$(59-62.8)^2 \cdot 2 = 28.88$
2	$(60-62.8)^2.6=47.04$
3	$(61-62.8)^2.8 = 25.92$
4	$(62-62.8)^2 \cdot 12 = 7.68$
5	$(63-62.8)^2.47 = 1.88$
6	$(64-62.8)^2 \cdot 17 = 24.48$
7	$(65-62.8)^2.7 = 33.88$
8	$(66-62.8)^2 \cdot 1 = 10.24$

$$\begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{\sum (Xi - \overline{X})^2 \cdot ni}{N}} = \sqrt{\frac{180}{100}} = \frac{1,34 \text{ mm}}{100}$$

TOTAL page:

/19

DOSSIER CORRIGE	CONTROLE QUALITE	D.C.9 / 9

7/ La dispersion des niveaux (S) vous autorise t-elle à pratiquer un sur-remplissage et pour quelle raison ?

OUI, car l'écart -type S de l'échantillon est égal à 1.34 mm et donc inférieur au maxima autorisé par l'Institut National de l'Embouteillage, soit S = 2 mm

