


Réaliser le montage schématisé ci-dessous en respectant les cotes indiquées.



- a: $5 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$
- b: $50 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$
- c: $140 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$

Barème

Cintrage	2x3points
Coupe et bordage	2 points
Cotes respectées	a, b, c 3 points
Stabilité	2 points
Respect du plan	2 points

15 points

CAP EMPLOYÉ TECHNIQUE DE LABORATOIRE	SESSION 2003	
	Code : 50 220 02	
	Durée : 1h00	Coefficient : 1

CAP EMPLOYÉ TECHNIQUE DE LABORATOIRE	50 220 02	SUJET/ TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE - MONTAGE	PAGE 1/1
--------------------------------------	-----------	--	----------