


Tracer dans le tableau, sous forme de section :

- votre proposition de finition du haut de la trousse, correspondant à vos gabarits

document à rendre



1 ère question :

Le sac « Bourse » est réalisé en cuir ***pleine fleur*** ; que signifie ce terme ?

Peausserie ou cuir comportant sa fleur d'origine, sans qu'aucune pellicule de surface n'ait été ôtée par ponçage, effleurage ou refente.

2ème question :

Ce sac est réalisé en piqué, retourné et surpiqué.

Lorsque vous devez réaliser des surpiquûres, les points de la piqueuse plate doivent être bien réglés.

Quels défauts peuvent survenir, quelles en sont leurs causes et comment y remédier ? **Compléter le tableau.**

Défauts	Causes	Solutions à apporter
- nouage des fils sur le dessus de la MO	<ul style="list-style-type: none"> - mauvais enfilage ou - fil supérieur trop serré ou - fil inférieur trop lâche 	<ul style="list-style-type: none"> - vérifier l'enfilage - desserrer le bloc tension - resserrer la vis du boîtier
- point de manque	<ul style="list-style-type: none"> - mauvais enfilage - aiguille mal orientée 	<ul style="list-style-type: none"> - vérifier l'enfilage - vérifier la position de la grande rainure
- casse de fil	<ul style="list-style-type: none"> - aiguille courbée - aiguille épointée - mauvais bobinage de la canette - dérèglement du crochet 	<ul style="list-style-type: none"> - changer l'aiguille - changer l'aiguille - refaire une canette - régler le crochet
	<ul style="list-style-type: none"> - fil pas adapté à la MO - déroulement anormal de la bobine - aspérités usant le fil au passage - tensions trop fortes 	<ul style="list-style-type: none"> - adapter le fil à la MO - revoir la bobine - limer la surface qui use le fil - régler correctement les tensions

Groupement "Est"		Session 2002	Corrigé	Tirages
CAP MAROQUINERIE			Code(s) examen(s) 24317	
Épreuve :	EP1 – Préparation, mise en œuvre, arts appliqués	Durée totale CAP : 16 H 00	Coef CAP : 10	
Partie :	PREPARATION		page : 1/1	