#### COMMUNICATION TECHNIQUE

Chaque question se rapporte à un numéro ou à une lettre sur les différents folios du schéma de l'installation électrique ci-joint

2) Que signifie la codification de Q0 ? : (folio 5/18 colonnes 6 à 10, ligne d)

Sectionneur, interrupteur tétrapolaire

### 3) A quoi sert-il?:

Mettre sous ou hors tension un circuit électrique

4) Que signifie la codification de Q1?: (folio 5/18 colonnes 28 à 34, ligne c)

Sectionneur porte fusible tripolaire.

#### 5) A quoi sert-il ? :

Protéger le moteur contre :

- Courts-circuits
- Les surcharges
- Isoler électriquement le circuit amont du circuit aval.

# 6) Quel type de fusible doit-on utiliser pour protéger un moteur asynchrone triphasé?:

Des cartouches Am.

Académie de CAEN	BEP / CAP	SESSION 1998/99
Durée : 1 heure	2 <sup>éme</sup> partie	<u>EP1</u> : Analyse, organisation et communications technologiques
SUJET	Feuille : 1/5	INDUSTRIES CHIMIQUES et TRAITEMENT des EAUX  DOMINANTE: Traitement des Eaux

7 ) Que signifie la codification de km4 ? : (folio 6/18 colonnes 10 à 18, ligne c )

Contacteur tripolaire

#### 8) A quoi sert-il?:

Permet de commander la mise sous ou hors tension du moteur.

9) Que signifie la codification de Q4?: (folio 6/18 colonnes 10 à 19, ligne d.)

Disjoncteur magnétothermique pour moteur asynchrone triphasé.

### 10) A quoi sert-il?:


Il sert à protéger le moteur contre les courts-circuits et les surcharges.

11) Le relais thermique F1 (colonnes 28 à 36, ligne B folio 5/18) du moteur M1 se déclenche de façon répétitive, quelques minutes après le réarmement. Indiquer les causes possibles de cette anomalie.

Le moteur est défectueux, la charge entraînée est trop forte pour le moteur ou il manque une phase.

Académie de	BEP / CAP	SESSION 1998/99
CAEN		
Durée : 1 heure	2 <sup>éme</sup> partie	EP1 : Analyse, organisation et communications
		technologiques
SUJET	Feuille : 2/5	INDUSTRIES CHIMIQUES et TRAITEMENT des
		EAUX
		<u>DOMINANTE</u> : Traitement des Eaux

- 12 ) Après analyse le moteur asynchrone triphasé du moteur M1 (folio 5/18 colonnes 29 à 35 ligne A ) ne s'avère pas suffisamment puissant. On le remplace par un moteur LEROY SOMER plus puissant de 5.5 kW, 230/400v. Le réseau d'alimentation est de 400V entre phase. On vous demande pour cela :
  - 12-1 ) d'écrire sur la plaque à bornes la codification des enroulements :
  - 12-2 ) De dessiner l'emplacement des barrettes de couplage pour permettre le raccordement du moteur au réseau :



- De choisir un relais de protection thermique (feuille 15/18).
- De choisir un sectionneur.

(Feuille 17/18).

- De choisir des fusibles de protection

(feuille 18/18).

- De choisir un contacteur

'(feuille 16/18)

#### Données du problème :

Alimentation : 400 V triphasé Intensité consommée : 11.2 A

Sécurité : 1 contact de précoupure du circuit de

commande.

Académie de	BEP / CAP	SESSION 1998/99
CAEN	N	
Durée : 1 heure	2 <sup>éme</sup> partie	EP1 : Analyse, organisation et communications
		technologiques
SUJET	Feuille : 3/5	INDUSTRIES CHIMIQUES et TRAITEMENT des
		EAUX
		DOMINANTE: Traitement des Eaux

12.3)

CHOIX DU RELAIS DE PROTECTION

LR2-D1316

12-4)

CHOIX DU CONTACTEUR:

LC1-D1210B5 ou LC1-D1200B5

12-5)

CHOIX DU SECTIONNEUR

LS1-D2531A65


12-6)

CHOIX DES FUSIBLES

DF2-CA16

Académie de	BEP / CAP	SESSION 1998/99
CAEN		
Durée : 1 heure	2 <sup>éme</sup> partie	EP1 : Analyse, organisation et communications
		technologiques
SUJET	Feuille : 4/5	INDUSTRIES CHIMIQUES et TRAITEMENT des
		EAUX
		DOMINANTE: Traitement des Eaux

1) : Compléter le grafcet du point de vue de la partie commande (folio 14/18) en vous aldant du grafcet du point de vue de la partie opérative (folio 3/18) et de la liste des entrées sorties (folio 4/18) ::



Académie de	BEP / CAP	SESSION 1998/99
CAEN		
Durée : 1 heure	2 <sup>éme</sup> partie	EP1: Analyse, organisation et communications
		technologiques
SUJET	Feuille : 5/5	INDUSTRIES CHIMIQUES et TRAITEMENT des
		EAUX
		DOMINANTE: Traitement des Eaux