

Description du modèle:

Veste épaulée boutonnée devant

Coutures princesse devant et dos

Manches courtes

Col et revers dentelés

11	1	Epaulette
10	2	Triplures parementures
9	1	Triplure col
8	1	Enforme dos
7	2	Cols
6	2	Parementures
5	2	Manches
4	2	Côtés dos
3	1	Dos
2	2	Côtés devants
1	2	Devants
Rp	Nb	Désignations

Groupement inter académique II	Session 2001	Sujet N° 1 0135
CAP COUTURE FLOU		
EP2 Réalisation d'un produit		
Durée : 8 h	Coefficient : 6	N° de page : S 1/8

SUJET

Pour répondre à la demande d'une cliente, vous devez réaliser la veste DANTON.

RESSOURCES

Figurine et description du modèle

Gamme de fabrication

Gabarits du col et du revers

Matière d'œuvre (éléments coupés)

Postes de travail : machine à coudre industrielle, surjeteuse, table de repassage

Fiche de contrôle

COMPETENCES EVALUEES

C 1.2 Lire et analyser les documents

C 2.2 Organiser les postes de travail

C 3.2 Effectuer les opérations de préparation, de coupe

C 3.3 Régler et mettre en œuvre les matériels

C 3.5 Effectuer les opérations de montage, d'assemblage, de repassage et de finition

C 3.6 Contrôler la qualité en cours et en fin de fabrication


CONDITIONS TECHNIQUES

- Réglage du point : 6 points par cm pour le coulissage des dents
- 5 points par cm pour les assemblages

EXIGENCES


- Respect des instructions techniques
- Qualité et précision des opérations de préparation, d'assemblage, de repassage et de finition
- Pertinence de l'auto-contrôle

CAP COUTURE FLOU	Sujet N° 1 0135
EP2 Réalisation d'un produit	Page S 2/8



GABARIT: à utiliser pour:
Le tracé du col
le contrôle du col








- 1 Découper le gabarit suivant le contour extérieur
- 2 Placer le gabarit sur le thermocollant
- 3 Tracer le contour des dents
- 4 Coulisser le col
- 5 Découper les dents








GABARIT: **à utiliser pour :**
le tracé des revers
le contrôle des revers


- 1 Découper le gabarit suivant les contours extérieurs
- 2 Placer le gabarit sur thermocollant collé sur la parementure
- 3 Tracer le contour des dents à l'aide du crayon craie
- 4 Coulisser les devants
- 5 Découper les dents

GAMME DE FABRICATION

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES						
Matière d'oeuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Equipement	Outillages divers	Temps
Toile lin et viscose		301	5		Ciseaux	Alloué:
Toile thermocollante			6		Réglet	8 heures
		504			Crate tailleur	
N°	Opérations			Schémas		Directives C
1	Thermocoller: dessus col parementures					
2	Surfiler: Cotés aux assemblages Devant: assemblages, épaules Dos: assemblages, épaules Manches: dessous manches, bas Parementures: emmanchures, bords extérieurs Enforme dos: emmanchures, bas					
3	Tracer les dents sur: revers parementures col					à l'aide des gabarits
4	Coulisser col					Sur tracé
5	Découper les courbes					
6	Cranter les angles					
7	Retourner					
8	Repasser					
9	Controler la symétrie du col					
10	Assembler: devants avec découpes					tol: $\pm 0,5$ mm
11	Assembler: dos avec découpes					"
12	Assembler: épaules veste					"
13	Assembler cotés veste					"

CAP COUTURE FLOU	Sujet N° 1 0135
EP2 Réalisation d'un produit	Page S 5/8


14	Assembler: dessous de manches		
15	Assembler: épaules en forme et parementures		
16	Repasser les assemblages		
17	Repasser les bas de manches		
18	Surfiler le bas de veste	voir 2	
19	Coulliser devants	voir 4	
20	Découper les courbes	voir 5	
21	Cranter	voir 6	
22	Assembler col entre veste et parementures		Top: + ou - 0,5 mm
23	Cranter encolure		
24	Controler la symétrie du col		
25	Assembler bas de parementures		
26	Retourner les parementures		
27	Controler: les revers les longueurs devants		à l'aide du gabarit
28	Repasser les devants		Top: + ou - 1mm
29	Assembler manches	voir 10	
30	Surfiler emmanchures		

31	Repasser veste		
32	Baguer remplis: bas, manches		Tol: + ou - 1 mm
33	Coudre les épaulettes à la main entre parementures et veste		en plaçant milieu épaulette sur couture épaule
34	Coudre les parementures sur épaulettes à la main		
35	Repasser veste		
36	Coudre l'étiquette d'anonymat et de contrôle au bas du dos		
37	Conditionner sur cintre		

FICHE DE CONTROLE QUALITE

(A rendre avec la grille d'évaluation)

Pour chacun des points ci-dessous, indiquer le résultat du contrôle que vous avez effectué en précisant : **CONFORME** ou **NON CONFORME**

Symétrie des revers et du col		Assemblage du col
Symétrie des longueurs		Valeurs des coutures d'assemblage
Rempli bas		

CAP COUTURE FLOU	Sujet N° 1 0135
EP2 Réalisation d'un produit	Page S 7/8

N° Anonymat :

NOM : Prénom.....

Centre d'examen :

SPECIALITE : CAP Couture flou
EPREUVE EP2 Réalisation d'un produit

SESSION 2001

Partie à découper

Partie à coudre au bas du dos du vêtement

N° Anonymat :

Critères d'évaluation	Respect des instructions		Aspect qualitatif du travail		Pertinence du contrôle		TOTAL BAREME	
	Points	Note	Points	Note	Points	Note	Points	Note
Compétences évaluées								
C 3.3 Régler et mettre en œuvre les matériels	1		2				3	
C 3.5 Effectuer les opérations de fabrication	4		10				14	
C 3.6 Contrôler la qualité en fin de réalisation					3		3	
TOTAL CANDIDAT								/ 20

CAP Couture flou

EP2 Réalisation d'un produit

Sujet N° 1 0135

Page S 8/8