# REPONSES

Vous devez enlever les agrafes pour faciliter votre travail.

**Question 1** 

**Question 2** 

**Question 3** 

**Question 4** 

**Question 5** 

**Question 6** 

**Question 7** 

**Question 8** 

Question 9

**Question 10** 

**Question 11** 

**Question 12** 

**Question 13** 

**Question 14** 

La numérotation des pages vous permettra de reconstituer votre dossier en fin d'épreuve.

Barème

Sur 2

Sur 7

Sur 10

Sur 5

Sur 4

Sur 2

Sur 4

Sur 5

Sur 15

**Sur 10** 

Sur 2

Sur 2

Sur 2

**Sur 10** 

**Points** 

# CAHIER

Construction d'Ensembles Chaudronnés

### **IMPORTANT:**

Pour répondre aux questions posées ci-après et réaliser le travail demandé, vous devez consulter le dossier technique qui vous a été remis conjointement

Avant de formuler une réponse, analyser avec toute l'attention voulue les documents. Soignez la présentation et utilisez le temps alloué.

Ce dossier sera récupéré en totalité en fin de l'épreuve.

### CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE

2-----

### Thème.

On vous demande de faire l'étude de la tête de l'élévateur et de répondre aux questions.

### Les documents ressources :

- Plan d'ensemble ⇒ page 3/4
- Abaque de pliage ⇒ page 4/4
- Abaque de perçage ⇒ page 4/4

### **QUESTION 1**:

A l'aide de la nomenclature, indiquez le nom de chaque élément correspondant au repère.

Rep 1  $\rightarrow$  Corps

Rep 2 → Trémie

Rep 3 → Bride


Rep 4  $\rightarrow$  Fond

### **QUESTION 2:**

Identifiez les symboles lus sur le dessin d'ensemble (page 3/4).

 $\frac{O\ 20\ (30)}{}$  < 21

- Diamètre du point
- 20 Nombre d'éléments de soudure
- (30) Espace entre deux points de soudure
- 21 Procédé de soudage



- Symbole de la soudure. Soudure d'angle
- 5 x 30 Nombre de cordon de soudure avec longueur de la soudure
- (30) Espace entre deux cordons de soudure
- 135 Procédé de soudage « MIG » Métal Inert Gas , électrode fusible.

1.5 A

- Symbole de perpendicularité entre la surface repérée et la surface A
- 1.5 Intervalle de tolérance, ici 1,5mm
- A Surface de référence


# CAP Epreuve : EP1 Construction d'Ensembles Chaudronnés Durée : 4 h Coefficient : 4


### CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE

2

### **QUESTION 3**:

Dessinez en vue de face suivant F et en vue de dessus à l'échelle ½, un élément de la trémie Rep 2.(Relever les dimensions sur le dessin d'ensemble)





ssion : 2003	GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	Page 2 sur 5
--------------	-------------------------------	--------------

### CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE



### Question 4:

Coloriez les différentes phases qui sont nécessaires pour réaliser la pièce Rep 1.



Sciage

Perçage



- Gallorage

Tronçonnage

Descripage

(A)ago

Soudo-brasage

Soudage 135

### Question 5:

A l'aide de l'abaque de perçage recherchez la fréquence de rotation "N" en Tr/min du foret Ø8, sachant que la vitesse de coupe sera de 20 m/min, et indiquez la position de la courroie

### Question 6:

Citez un autre moyen d'usinage permettant de réaliser les trous Ø8 de la pièce Rep 3.

Le poinçonnage

### Question 7:


Donnez la signification des lettres **M.A.G.** et donnez la composition du gaz employé dans ce procédé de soudage.


M.A.G. = Métal Inert Gas

Composition du gaz =  $Argon + CO_2$ 

### Question 8:

En soudage à l'arc électrique il existe 4 dangers importants, reliez par un trait l'origine du danger à la prévention à mettre en œuvre.






### CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE

### Question 9:

Vous devez réaliser le développement de la pièce Rep 1.

Complétez le croquis en indiquant le repérage des différentes parties constituant la pièce Rep 1, calculez les dimensions du flan capable. <u>Calcul apparent.</u>



### Calcul:

Pour les parties droites, calcul en côtes intérieures : tôle inférieure ou égale à 2 mm. Pour la partie cintrée, calcul a la fibre neutre.

$$AB = 18$$
  $BC = 26$   $CD = 118$   $DE = (\pi \times 125 + 1) = 395,8$   $EF = 118$   $FG = 26$   $GH = 18$   $LD = 719,8$   $mm$ 

Dimension du flanc = 719,8 X 360 x 2 mm

Session: 2003 GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II


Page 3 sur 5

### CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE

<u>}</u>\_\_\_\_\_\_

### Question 10:

Cotez le croquis du flanc capable avec les dimensions déterminées à la question précédente. Positionnez et cotez l'ouverture permettant la pénétration de la pièce Rep 2.



### CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE

### Question 11:

Cette pièce est réalisée par pliage. A l'aide de l'abaque de pliage, choisissez les outils et complétez les informations demandées.

Epaisseur = 2

Rayon intérieur =

Vé = 12

Bord mini = 8,5

Force pour une longueur de 1m = 220 kN/m

### Question 12:

Donnez la signification du bord minimum en pliage (Bm).

C'est la plus petite dimension possible à réaliser. La tôle doit prendre appui de chaque coté du vé.

### **Question 13:**

Déterminez la cote de hauteur de la pièce Rep 2.

$$H = 390 - 120 = 270$$
mm

### Question 14:

A l'aide des instruments de traçage, réalisez un demi développement de la pièce Rep 2 à l'échelle ½.en cotes intérieures.



CORRIGE CO	RRIGE COR	RRIGE CC	RRIGE (	CORRIGE CO	PRRIGE COF	RRIGE
T				·		!
						]
						!
						!
			٠			!
						;
						;
						į
						i i
						į į
						!
				½ dáveloppeme	nt en côtes intérie	lree :
				72 developpemen	it cir coles interior	 
	· · <u>- · · - · · - · · · · · · · · · · ·</u>					0
						!
						1
						i

Construction d'Ensembles Chaudronnés

Durée: 4 h

CAP

Epreuve : EP1

## CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE CORRIGE

L-----

Nº des questions	Critères d'évaluation	Niveau				Points obtenus	
Q1	Le nom de chaque repère est indiqué		4.4	Aucune erreur	Autre situation	/2	
Q2	Les types de soudure sont décodés		Aucune erreur	2 erreurs	Autre situation	//3	
Q2	Le symbole de perpendicularité est décodé	te establish	14.1	Aucune erreur	Autre situation	/7	
Q3	La pièce est reproduite sans erreur d'échelle	Aucune erreur	1 erreur	4 erreurs	Autre situation	/10	
Q4	Les phases sont déterminées		Aucune erreur	1 erreur	Autre situation	/5	
Q5	Vitesse déterminée			Aucune erreur	Autre situation	14	
<b>Q</b> J	Position déterminée			Aucune erreur	Autre situation	- /4	
Q6	Moyen de fabrication déterminé			Aucune erreur	Autre situation	/2	
Q7	Le moyen de soudage est déterminé			Aucune erreur	Autre situation	/4	
	Le gaz est déterminé			Aucune erreur	Autre situation	74	
Q8	Moyens de protection déterminés		Aucune erreur		Autre situation	/5	
Q9	Le repérage est indiqué		Aucune erreur		Autre situation	/1.5	
<u> </u>	Le calcul du flan est réalisé correctement	Aucune erreur		1 erreur Autre situation		/15	
Q10	Le repérage et les cotes déterminées précédemment sont correctement mises  L'ouverture est positionnée correctement		Aucune erreur Aucune erreur	1 erreur	Autre situation Autre situation	/10	
Q11	Les informations lues dans l'abaque de pliage sont justes		CHCCI	Aucune erreur	Autre situation	/2	
Q12	Le bord minimum est justifié		No.	Aucune erreur	Autre situation	/2	
Q13	La cote de hauteur est juste		1 36% 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Aucune erreur	Autre situation	/2	
Q14	Le développement est juste	Aucune erreur	Erreur d'échelle		Autre situation	/10	
		10 points	5 points	2 points	0 point	Total des points /80	
	Note obtenue					/20	

Coefficient: 4		

Session: 2003