


**CORRIGE et/ou BAREME**  
**CAP ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES EN ENTREPRISES INDUSTRIELLES**

EP3 Technologie et prévention des accidents


Page C 1 / 2



toxique



nocif



irritant



corrosif



comburant



explosif



Dangereux pour  
environnement



inflammable

Groupement inter académique II	SESSION 2004	Sujet N°4C765
<b>CORRIGE et/ou BAREME</b> <b>CAP ENTRETIEN DES ARTICLES TEXTILES EN ENTREPRISES INDUSTRIELLES</b>		
EP3 Technologie et prévention des accidents		Page C 2 / 2

2°) Equipements de protection individuelle: Masque, Gants, lunettes.

3°)

- a) Dispositif d'arrêt d'urgence ou arrêt coup de poing et/ou l'interrupteur marche/arrêt
- b) Dans l'atelier – Sur chaque machine – Sur l'armoire électrique de l'atelier

4°) Fluides & énergie de l'engameuse, la sècheuse-repasseuse, la plieuse :

- Electricité / Vapeur / Air comprimé

5°) Nombre de postes d'engagement : 4 postes

- 6°) Entretien :
- grattage des cuvettes avec une toile abrasive
  - paraffinage
  - remplacement des rubans décolleurs
  - contrôle des purgeurs
  - graissage
  - nettoyage de la sècheuse et des périphériques
  - essais des bons fonctionnement des sécurités