B.E.P Mise en œuvre des matériaux

Epreuve EP2

Analyse d'un dossier et rédaction D'un mode opératoire

Compétences concernées C13-C14-C22-C23-C25-C31-C32-C34-C36-C39-C41

SUJET:

Arts et Industrie de la Dentelle

Sujet

B.E.P.	Spécialité :Mise en œuvre des matériaux Code Spécialité :	Durée : 4h	Session 2004
Épreuve : E	EP2	Coefficient:	Folio
	N° Sujet :	6	/

COMMANDE CLIENT

Vous recevez le courrier suivant :

ETS. ANDREW Robert 28 rue des Soupirants 62 100 CALAIS

Le 5 avril 2004 Nos réf : 12 4251

Objet :laize valenciennes.

Suite à notre entretien téléphonique du 1^{er} avril , j'ai le plaisir de vous passer commande de 10 pièces de votre dessin $n^{\circ}1090$.

Je vous rappelle que cette dentelle est destinée à la haute couture et qu'elle devra répondre à toutes les exigences du cahier des charges .

Certain du soin que vous apporterez à cette fabrication, recevez, Monsieur l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur commercial

p and f

	B.E.P.	Spécialité : MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX Code Spécialité :	Durée : 4H	Session 2004
-	Épreuve : E	E.P.2 Analyse d'un dossier et réalisation d'un mode opératoire N° Sujet :	Coefficient: 6	Folio 1/3

Le sujet est à traiter sur copie Sujet à traiter en ce référent au dossier technique

1 PREPARATION

1.1 La réalisation du wheelage nécessite différentes opérations.

Indiquer l'ordre chronologique de l'étape.

1.2

Détailler le mode opératoire pour la mise en fonction du rack avant le wheelage.

2 FABRICATION

2.1 Vous devez finir la pièce 1044 avant de démarrer la commande.

Détailler le mode opératoire pour le passage des cordons en fin de pièces.

2.2 D'après la commande client, vous passez du dessin 1044 au 1090.

Rédiger le plan de travail.

2.3 Vous effectuer un changement de matière.

Détailler le mode opératoire pour nouer un rouleau.

2.4 Vous avez des barres à couper.

Comment faites vous pour nouer aux plaques.

2.5 D'après le dossier technique, il y a des séries de droppers à changer.

Détailler le mode opératoire.

B.E.P. Spécialité :MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX Session :2004 Épreuve : E.P.2 N° Sujet : Folio : 2/3 2.6 Vous passez d'une bande à une laize.

Détailler le raccord des lisières.

2.7. Vous démarrez votre nouveau dessin, et vous vous apercevez que vous avez des manques.

Expliquer la façon de marquer le stop du métier sur les chariots.

2.8 Après avoir marqué le stop sur les chariots, vous devez mettre les barres à gâtes.

Détailler le travail a exécuter.

3 FINITION

B.E.P.

3.1 En vous reportant au dossier technique, vous visitez « la laize n°1090 » et détecter plusieurs défauts de guimpes flochées.

Rédiger le mode opératoire de la réparation à la machine.

3.2 Une mauvaise manipulation de la machine à broder nécessite le remplacement du crochet.

Rédiger le mode opératoire de l'installation du crochet.

Spécialité : MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

Épreuve : E.P2 N° Sujet : Folio

Session: 2004 Folio: 3/3