




Dossier Ressource














Annotations

<u>Cmax</u>: couple maximum transmis par le ressort sollicité à la limite d'élasticité; <u>Cb</u>: couple transmis par le ressort en bas d'armage du corps de la fusée après

72 heures de fonctionnement:

<u>Ch</u>: couple transmis par le ressort en haut d'armage du corps de la fusée;

<u>C36h</u>: couple transmis par le ressort après 36 heures de fonctionnement;

 \rightarrow

F b/ch : force s'exerçant sur la chaîne de la part du barillet ;

 \longrightarrow

F ch/f : force s'exerçant sur le corps de fusée de la part de la chaîne.

Cas n°1: en bas d'armage la chaîne se trouve en bas du corps de fusée; le couple disponible au niveau du barillet est Cb; le couple disponible au niveau du corps de fusée est Cfb.


Cas n°2 : en haut d'armage la chaîne se trouve en haut du corps de fusée ; le couple disponible au niveau du barillet est Ch; le couple disponible au niveau du corps de fusée est Cfh.

Cas n°3: après 36 h de fonctionnement la chaîne se trouve sur un niveau du corps de fusée; le couple disponible au niveau du barillet est C36h; le couple disponible au niveau du corps de fusée est Cf36h.

DOCUMENT RESSOURCE 3

Bac Pro Artisanat et Mériers d'Art HORLOGERIE

Analyse d'un système technique



DOCUMENT RESSOURCE 5

TOLÉRANCES ET SÉLECTIONS D'ALÉSAGES ET D'ARBRES POUR L'HORLOGERIE ET LA PETITE MÉCANIQUE

POUR L'HORLOGERIE ET LA PETITE MECANIQUE

CETEHOR Norme 1034

Pour les cotes nominales inférieures ou égales à 3mm

Qualites	TOLERANCES IT on MICRON								-	۱LÉ	SA	GES	6 (limit	tes	en r	nicr	ons	;)							
Qua	Ten	Α	В	С	CD	D	E	EF	F	FG	G	Н	J	Js	κ	M	N	Р	R	s	U	X	z	ZA	ΖB	zc
1	0,8													+0,4 -0,4												
2	1,2													+0,6 -0,6												
3	2							+12 +10	+8 +6	+6 +4	+4 +2	+2 +0			-0 -2	-2 -4	-4 -6	-6 -8	-10 -12							
4	3																									
5	4						+18 +14	+14 +10	+10 +6	+8 +4	+6 +2	+4		+2 -2	-0 -4		-4 -8	-6 -10	-10 -14	-14 -18						
6	6					+26 +20	+20 +14	+16 +10	+12 +6	+10 +4	+8 +2	+6 +0	+2	t e	-0 -6		-4 -10	-6 -12	-10 -16	-14 -20	-18 -24	-20 -26				
7	10				+44	+30 +20	+24 +14	+20 +10	+16 +6	+14	+12 +2	+10 +0	+4		-0 -10			-6 -16	-10 -20	-14 -24	-18 -28	-20 -30	-26 -36	-32 -42	-40 -50	-60 -70
8	14		+140	+74 +60	+48 +34	+34 +20	+28 +14	+24 +10	+20 +6		+16 +2	+14 +0			-0 -14				-10 -24	-14 -28		-20 -34	-26 -40	-32 -46	-40 -54	-60 -74
9	25								-11			12		elas elas	VANAVARADES								. 61% 7			
10	40			+100 +60	+74 +34	+60	+54					+40 +0		+20 -20	-0 -40								manage six			
ECAR:	IS INF.	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+5	+4	+2	0														
ECAR'															-0	-2	-4	-6	-10	-14	-18	-20	-26	-32	-40	-60

Qualites	TOLERANCES IT en MICRON									AR	BR	ES	(lir	nite	s e	n m	icro	ns)								
One	E F	а	b	С	cd	ď	е	ef	f	fg	g	h	j	js	k	m	n	р	r	s	u	x	z	za	zb	zc
1	0,8													+0,4 -0,4												
2	1,2													+0,6 -0,6												
3	2							-10 -12	-6 -8	-4 -6	-2 -4	-0 -2		+1 -1	+2 +0	+4 +2	+6 +4	+8 +6	+12 +10							
4	3									-4 -7	-2 -5	-0 -3		+1,5 -1,5	+3 +0	+5 +2	+7 +4									
5	4						-14 -18	-10 -14	-6 -10	-4 -8	-2 -6	-0 -4		+2 -2	+4+0		+8 +4	+10 +6	+14 +10							
6	6					-20 -26	-14 -20	-10 -16	-6 -12	-4 -10	-2 -8	-0 -6	+4	+3	+6 +0		+10	+12 +6	+16	+20		+26 +20				
7	10				-34 -44	-20 -30	-14 -24	-10 -20	-6 -16	-4 -14		-0 -10	+6	+5 -5	+10 +0			+16 +6	+20 +10	+24		+30 +20	+36 +26		+50 +40	+70 +60
8	14		-140 -154	-60 -74	-34 -48	-20 -34	-14 -28	-10 -24	-6 -20			-0 -14	+8	+7 -7	+14				+24	+28		+34	+40	+46	+54 +40	+74
9	25		-140 -165	-60 -85	-34 -59	-20 -45	-14 -39	-10 -35				-0 -25		+12,5 -12,5	+25 +0				-10	+39		+45	+51	+57	+65	+85
10	40			-60 -100	-34 -74	-20 -60						-0 -40		+20 -20	+40 +0							-20	120	-52	7-10	
ECART EN MI															+0	+2	+4	+6	+10	+14	+18	+20	+26	+32	+40	+60
ECAR EN MI	rs sup.	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0														


IOTA 1_ les valeurs encadrées sont déconseillées pour les dimensions inférieures à 1mm.

Tableaux conformes au projet de recommandation ISO n° 321 (Précédente édition 1957)

octobre 1962

dossier ressource 7

DIMENSIONS DES LAMAGES ET DES TROUS DE PASSAGE DES VIS — (NORME NIHS 59-10)




d	S0,40	S0,50	S0,60	S0,70	S0,80	S0,90	S1,00	S1,20	S1,40
d1	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	1,00	1,10	1,40	1,60

²_ Pour les alésages, les valeurs hachurées concernent des valeurs impaires de microns, compte tenu que les catibres du commerce sont exécutés en nombres pairs de microns, ces valeurs ne doivent pas être retenues, sauf s'il est possible de se procurer des calibres spéciaux.

³_ Pour les arbres, la même remarque est applicable; les nombres impairs de microns sont toutefois utilisables chaque fois que le contrôle est fait avec de instruments à lecture.

Document Ressource 6

Schéma technologique de la solution à concevoir



Existant


A concevoir

Fournie ci-dessous

conditions fonctionnelles

jeux fonctionnels: Ja = $0.10^{\circ}_{-0.024}$ et Jbmini = 0.043

Conditions d'Ajustement souhaité entre 4 et 3 : JM=0,042 mm et Jm=0,014 mm (JM: Ju Mari et Jm : Jeu mini)



Remarque: les cotes sont données à titre indicatif pour la suite du sujet (elles ne sont pas toutes conforme à la norme ISO 8015)



Tolérances générales js10				
VIS à portée	Ech: 30:1		Bac Pro Artisanat et	
		A4V	Mériers d'Art HORLOGERIE	

OSOG - ANA HSTA