
# E. P. 2

PREPARATION DU TRAVAIL - TECHNOLOGIE REALISATION D'UN ELEMENT D'OUVRAGE

(PARTIE ECRITE)

RECAPITULATIF	EVALUA	ITON
FICHE CONTRAT Nº 1/	4	/ 100
FICHE CONTRAT Nº 2/	<b>'</b> 4	/ 100
FICHE CONTRAT N° 3/	4	/ 100
FICHE CONTRAT Nº 4/	4	/ 100
	TOTAL	/ 400
	NOTE	/ 20

L'étude proposée porte sur un modèle réduit de container pour abrasif (sable, grenaille,...) servant au décapage de surfaces métalliques.



Groupement interacadémique II	Session 2006		Code	girta (1965) girta girta
BEP Réalisation d'ouvrages cha	audronnés et c	le structures m	étalliques	
EP2 Préparation du travail - Tech	nnologie - Réa	lisation d'un él	ément d'ouvra	ge
Type CORRIGE	Date	Durée 3h	Coefficient	N° de page / total

compét. <u>C1 - 2</u>	IDENTIFIER LES RISQUES PROFESSIONNELS
<u>C1 - 32</u>	DECODER ET ANALYSER LES DONNEES OPERATOIRES A UN POSTE DE TRAVAIL

### ON DONNE

- DEFINITION DE LA PIECE (Rep 5) SUR LE PLAN 02
- CI-CONTRE, LA PHOTO DU POSTE DE TRAVAIL

### ON DEMANDE

DEDEBURD HARACTERS FOR PROJECTION	EVAL.
- REPERER, IDENTIFIER ET INDIQUER LES MOUVEMENTS DE CHAQUE ROULEAU	./ 30
- EXPLIQUER LE RÔLE DE LA CORNIÈRE SOUVENT UTILISEE DANS LE CINTRAGE DE TRONC DE CÔNE. (voir position sur photo)	30
- CALCULER LE DIAMETRE DES DEUX GABARITS SERVANT AU CONTROLE FINAL DES BASES	: 30
- ENUMERER DEUX PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION D'UNE ROULEUSE	10
	1

# CRITERES D'EVALUATION

- LES	ELE	MEN	TS	AGISS	ANT	SUR	LA	TRANSFO	R-
MAT	ION	DU	PR	ODUIT	SONT	PAR	FAI	TEMENT	
IDE:	TIFI	ES				,			


TOTAL /100


- -LES GABARITS DE CONTRÔLE SONT DEFINIS SANS ERREUR
- LE POSTE DE TRAVAIL EST UTILISE AVEC SECURITE

B.E.P. réalisation	d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques	
EP 2 préparation	du travail, technologie et réalisation d'un élément d'ouvrage	2/5

### Repérage et identification des rouleaux

détail cornière Rouleau entraîneur Rouleau cintreur





### Rôle de la cornière

Facilite le glissement de la tôle en cours de cintrage. Les génératrices du cône devant être parallèles à l'axe des rouleaux au moment du passage entre les deux rouleaux entraîneurs

### Calcul des gabarits

### grande base

O = diamètre ext. - 
$$(2ép. + jeu 5/10)$$
  
= 200 -  $(2.4 + 0.5)$   
= 197.1 mm

### petite base

$$\emptyset$$
 = diamètre ext. - (2ép. + jeu 5/10)  
= 120 - (2,4 + 0,5)  
= 117.1 mm

### Sécurité

- 1) Ne pas mettre les doigts sous la tôle pour éviter le pincement.
- 2) Vérifier de ne pas dépasser les capacités matérielles de la machine.

### FICHE CONTRAT Nº 2/4

compét C2 - 13

DETERMINER LES DONNEES DE FABRICATION RELATIVES AUX DEBITS

### ON DONNE

- DETAILS DE LA PIECE (Rep 1) SUR LE PLAN 01
- UN CALCULATEUR DE PLIAGE (Feuille 8/8)

### ON DEMANDE

EVAL.

/30

/30

- DE DESSINER A L'ECH. 1/3 LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTIE AVANT (rep. 1)
- D'INDIQUER LES DIMENSIONS DU DEVELOPPEMENT
- D'INDIQUER LES DIMENSIONS DES USINAGES

(calculs apparents ci-dessous)

/ 40


TOTAL /100

# CRITERES D'EVALUATION

- LA FORME ET LES DIMENSIONS DU DEBIT PERMETTENT L'OBTENTION DE LA PIECE
- -LES USINAGES SONT CORRECTEMENT PLACES

B.E.P. réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques	
EP 2 préparation du travail, technologie et réalisation d'un élément d'ouvrage	3/5

### Axe du développement



compét. C2 - 14	DETERMINER LES DONNEES DE FABRICATION RELATIVES AUX EFFORTS MECANIQUES
C2 - 22	DETERMINER LA VALEUR DES REGLAGES A UN POSTE DE TRAVAIL

- DETAILS DE LA PIECE (Rep 4) SUR LE PLAN 02
- CONTOUR DE LA PIECE ET TROU CENTRAL DEJA USINE

### ON DEMANDE

- DE CALCULER L'EFFORT DE COUPE LORS DE LA PHASE POINCONNAGE DES TROUS Ø 5 (en MPa) (on usine un trou à la fois)

-D'EFFECTUER LA M.I.P. POUR CHAQUE OPERATION DE POINCONNAGE

- D'INSCRIRE LE NOMBRE D'OPERATIONS PAR S/PHASE

- CALCULER LES COTES "MACHINE" CORRESPONDANTES

EVAL. /20

/ 20

/30

/30

## CRITERES D'EVALUATION

- LES COTES DE POSITION DES TROUS Ø 5 SONT RESPECTEES

TOTAL /100

- LE RESULTAT DE L'EFFORT DE POINCONNAGE EST OBTENU A +-10 MPa

# B.E.P. réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques EP 2 préparation du travail, technologie et réalisation d'un élément d'ouvrage 4/5

# CALCUL DE L'EFFORT DE COUPE (F = périmètre X ép. X résistance)

Périmètre =  $\emptyset X 3.14 = 5 X 3.14 = 15.7 \text{ mm}$ ép. = 20/10Rést. (acier) = 370 MPa

FORCE =  $15.7 \times 2 \times 370 = 11248 \text{ MPa}$ 

## PHASE "POINCONNAGE"

S/PH	OP	CROQUIS M.I.P.	CONTROLE
10	4	1 trou usiné 4 to	
20	4	1 4 4 56 trou usiné	

# FICHE CONTRAT Nº 4/4

compét.

<u>C2 - 21</u>

ELABORER UNE PHASE DE FABRICATION

### ON DONNE

- DEFINITION DE LA PARTIE ARRIERE (Rep 3) SUR LE PLAN Nº 01
- UN ABAQUE DE PLIAGE (feuille 8/8)
- UN CONTRAT DE PHASE "PLIAGE" A COMPLETER (ci-contre)

### ON DEMANDE

- DE CHOISIR LES OUTILS (long. poinçon, larg. matrice pour un rayon de pliage de 2 mm)

/ 20 / 20

/ 60

/100

EVAL.

- DE CALCULER LA FORCE DE PLIAGE (calculs apparents)
- DE COMPLETER LE CONTRAT DE PHASE "PLIAGE" (Cm, MIP, contrôles à effectuer)

TOTAL

## CRITERES D'EVALUATION

- LE CHOIX DES OUTILS PERMET L'OBTENTION DE LA PIECE CONFORME AU PLAN
- LA FORCE SERA OBTENUE A +-10 N
- AUCUNE AMBIGUITE DANS LES S/PHASES

B.E.P. réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques

EP 2 préparation du travail, technologie et réalisation d'un élément d'ouvrage 5/5

### CHOIX DES OUTILS

Poinçon: longueur mini 420 mm

Matrice: largeur 12

## CALCUL FORCE DE PLIAGE

Pour 1 M de pliage, F = 130 kN

Pour 420 mm,  $F = 130 / 1000 \times 420 = 54,6 \text{ kN}$ 

## CONTRAT DE PHASE "PLIAGE"

S/PH	OP	DESIGNATION	CROQUIS M.I.P.	CONTROLE
1	0	PLI Nº 1  pliage du bord de 20 mm  butées réglées à 18,5 mm	45 6 3	calibre à coulisse
2	0	PLI N° 2	. 10	rapporteur d'angle
		pliage du 1° bord de 10 mm butées réglées à 10 mm	45 6	identique
3	0	PLI N° 3  pliage du 2° bord de 10 mm butées réglées à 248,5 mm (utilisation d'un support tôle)	4 5 6 5	identique

# BAREME DE NOTATION

	ravail, technologie et réalisation				,
BEP réalisation d'o	uvrages chaudronnés et de s	etmictures m			
			NOTE		/20
			TOTAL		/400
	de surface soigné				/20
- éba - nett	vurage des extrémités oyage des soudures	3			/20
5) FINITION:					
- ada	ptation régulière et po	ssible de	s vis à tôle	/30 /20	
- sou	dures TIG discontinue dure continu du cône	es		/30	/140
- ajus	stement du rep. 1 avec pect des symboles de	c rep. 2		/20 /20	
4) ASSEMBLA	stement du rep. 3 avec	ren 2		/20	
	nage du couvercle ( re	ep.4 ) 		/20	/40
- rou	- lage du cône			/20	
3) FORMAGE					
- per	pendicularité des côté allélisme des côtés	s / réf. A		/30 /30	/100
- pla - pla	néité de la base carré néité de la base inférie	e eure		/20 /20	
2) <b>GEOMETR</b>	 IE :				
	mètre base du cône tr-axe des trous	200 140	±1 ±0,5	/20 /20	
🛁 - ha	té du corps uteur du fond	254 418	± 1 ±0,5	/20 /20	/100
	uteur	460	±1	/20	