


**SUJET**Sommaire :

dossier technique : pages DT 1/10 à DT 10/10

dossier sujet : pages S 1/2 à S 2/2

L'entreprise « MILLA » doit lancer une série de cache cœur en toile de lin imprimée.  
On vous demande de réaliser le modèle

Compétences évaluées :

Régler et mettre en œuvre les matériels  
Effectuer les opérations de montage, de finition, de repassage, de conditionnement  
Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation

Ressources	Travail demandé	Critères
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La bûche du produit</li> <li>- Le sujet</li> <li>- Le dossier technique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Décoder les documents techniques</li> <li>- Régler la densité du point de la machine à coudre industrielle 301 à <b>5 points au cm</b></li> <li>- Réaliser les opérations de montage, de finition, de repassage du « <b>CACHE CŒUR</b> »</li> <li>- Effectuer le contrôle de conformité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une réalisation conforme au document technique</li> <li>- Réponses en adéquation avec les critères et tolérances cités.</li> </ul>

L'évaluation portera sur la qualité du travail réalisé en conformité avec les exigences exprimées sur les documents.

Session 2007		Sujet n°7C652	
<b>CAP PRET A PORTER</b>			
<b>EP2 Réalisation d'un produit</b>			
Durée : 8 heures	Coefficient : 10	Page : S 1/2	





## « CACHE COEUR »

### **DOSSIER TECHNIQUE**

#### Descriptif :

- « CACHE COEUR » été femme en taille 40
- Croisé et fermé sur le devant par des liens noués
- Parementure devant rapportée allant jusqu'à l'épaule
- Enforme encolure dos
- Col châle inséré dans le coulissage de l'encolure
- Enformes emmanchures
- Bas remplié



Session 2007

Sujet n°7C652


**CAP PRET A PORTER**

**EP2 Réalisation d'un produit**

Dossier technique

Page : DT 1/10

13	2	RENFORTS DESSUS COL		
12	1	RENFORT ENFORME ENCOLURE DOS	NON-TISSE THERMOCOILLANT	
11	2	RENFORTS PAREMENTURES		
10	2	PETITS LIENS CEINTURE	RUBAN SATIN	20cm
9	2	GRANDS LIENS CEINTURE		80 cm
8	2	ENFORMES EMMANCHURES DOS	TOILE 100% LIN IMPRIMEE	
7	2	ENFORMES EMMANCHURES DEVANT		
6	1	ENFORME ENCOLURE DOS		
5	2	PAREMENTURES DEVANT		
4	2	DESSOUS COL		
3	2	DESSUS COL		
2	2	DEVANTS		
1	1	DOS		
Rp	Nbre	Désignations	Matière	Renseignements
« CACHE COEUR »				
NOMENCLATURE				



<b>CAP PRET A PORTER</b>	<b>Sujet n°7C652</b>
<b>EP2 Réalisation d'un produit</b>	<b>Page DT 3/10</b>

Modèle : « CACHE CŒUR »

Nombre de ponts au cm : 5

Matière : toile de lin imprimée

Matériels utilisés : 301, 504 presse




N°	OPERATIONS	SCHEMAS	Tol. + / - mm	Directives complémentaires
1	Thermocoller :- dessus col - parementure - enforme encolure dos			
2	Assembler milieu dos : - Dessus col droit et gauche - Dessous col droit et gauche		0.5	
3	Repasser opération N° 2 en couture ouverte			
4	Coulisser dessus et dessous col		0.5	Cran / cran
5	Surpiquer col		0	Le dessus de col sur le dessus
6	Assembler épaules parementures avec épaules enforme encolure dos		0.5	
7	Repasser en couture ouverte			

CAP PRET A PORTER



EP2 Réalisation d'un produit


Sujet n°7C652



Page DT 4/10

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	Tol. +/- mm	Directives complémentaires
8	Surfiler bord intérieur des parementures		0	
9	Assembler pinces poitrine	Voir section D.D..	0.5	- Cran sur cran - 1 cm après pointages
10	Repasser pinces poitrine			Pinces couchées vers le bas
11	Préformer les liens ceinture		0.5	
12	Coulisser extrémités des liens		0.5	
13	Surpiquer les liens		0.5	Sur la longueur

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	Tol. +/- mm	Directives complémentaires
14	Assembler par piqûre de maintien les liens ceinture sur les devants		1	<p>Extrémité des liens non fermée sur les crans</p> <p>Surpiqûre des liens vers le bas du vêtement</p>
15	Assembler les épaules dos et devant		0.5	
16	Surfiler les épaules		0.5	Devant dessus

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	Tol. + / - mm	Directives complémentaires
17	Repasser les épaules			Couture couchée vers dos
18	Assembler par piquê de maintien le col sur l'encolure		0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pointe du col sur 1<sup>er</sup> cran</li> <li>- Cran/cran</li> <li>- Cran sur couture épaule</li> </ul>
19	Coulisser la parementure jusqu'en bas des devants		0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dégarnir</li> <li>- les angles</li> <li>- l'arrondi de l'encolure dos</li> <li>- retourner et rouler couture</li> </ul>
20	Assembler : - Les enformes emmanchures : - Coutures côtés - Coutures épaules - Les dos et devants : - Coutures côtés		0.5	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	Tol. + / - mm	Directives complémentaires
21	Repasser sur les enformes emmanchures : - Couture côté - Couture épaules			Couture ouverte
22	Surfiler bord extérieur des enformes emmanchures		0.5	
23	Coulisser enformes emmanchures sur emmanchures		0.5	- Cranter les arrondis
24	Surpiquer coulissage des enformes emmanchures		0.5	Couture couchée vers l'enforme
25	Rabattre les enformes emmanchures	Section C.C.	0.5	
26	Surfiler bas vêtement		0	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	Tol. + / - mm	Directives complémentaires
27	Coulisser bas parementures devants		0.5	Retourner et rouler coudre
28	Surpiquer encolure et parementure		0	En commençant par le bas du vêtement
29	Remplir bas vêtement	Voir section A.A.	0	
31	Exécuter points d'arrêts sur l'envers des coutures épaules pour maintenir le bord de la parementure			Au bord du surfilage
32	Contrôler la conformité du produit			
33	Repasser le vêtement			
34	Présenter le vêtement sur cintre, contrôle de qualité piqué sur le bas du devant droit			

## FICHE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ

