## Brevet de Technicien Supérieur en Mise en Forme des Matériaux par Forgeage

\_\_\_\_

Session 2008

\_\_\_\_\_

## Epreuve E 4 Etude des Systèmes d'outillage

-----

## Sous épreuve U 4.1 Comportement mécanique d'une machine et de son outillage

Temps alloué: 2H00

Coefficient: 1

\_\_\_\_

### **DOCUMENTS REMIS AU CANDIDAT:**

- Sujet de l'épreuve (pages 2/15 à 4/15).
- ANNEXE 1: Plan de la «Roue VLANUDES» (page 5/15).
- ANNEXE 2 : Photos de la pièce et de la presse (page 6/15).
- ANNEXE 3 : Caractéristiques principales de la presse (page 7/15).
- ANNEXE 4 : Tableaux et graphiques 1 à 7 de la démarche de 'Calcul d'engin' (pages 8/15 à 13/15).
- ANNEXE 5 : Caractéristiques géométrique du bâti (pages 14/15 et 15/15)

#### DOCUMENTS DISPONIBLES:

- Copies de rédaction
- Feuilles préimprimées de « Calcul prévisionnel de l'effort et de l'énergie »
- Feuilles de brouillon

### **DOCUMENTS PERSONNELS AUTORISES:**

- Aucun

## Estampage de la « Roue VLANUDES »

## sur la presse mécanique « BRET PAFR 32 »

## **Objectifs**

- A- Vérifier la faisabilité mécanique de l'opération d'estampage finition de la pièce nommée
  - « Roue VLANUDES » sur la presse mécanique « BRET PAFR 32 ».
- B- Etude de la sollicitation et de la déformation du bâti de la presse.

N. B. Ces deux études peuvent être menées indépendamment.

## **Dossier technique**

<u>La pièce</u> dont le dessin de définition est donné en ANNEXE 1 (page 5/15) doit être fabriquée suivant la gamme :

- Débit du lopin (∅ 28 L 52) par cisaillage sur presse BLISS.
- Chauffage à 1250°C par induction sur chauffeuse CELES.
- Refoulement décalaminage et estampage finition sur presse « BRET PAFR 32 ».
  - Les dimensions du cordon sont définies :  $\lambda = 7$  mm et  $\epsilon = 1,5$  mm.
- Ebavurage et débouchage simultanés sur presse BLISS.
- Recuit et grenaillage en parachèvement.

La masse de la «Roue VLANUDES» (photo en ANNEXE 2 page 6/15) avoisine les 220 grammes.

<u>La presse</u> « **BRET PAFR 32** » (photo en ANNEXE 2 page 6/15) est ici décrite par les données du constructeur 'Caractéristiques principales' (ANNEXE 3 page 7/15), et quelques informations extraites du dossier technique de la machine :

- Le moteur électrique entraîne le volant de la presse par l'intermédiaire de courroies. Les diamètres des poulies sont :
  - pour le moteur : Dm = 220 mm,
  - pour le volant : Dv =1030 mm.
- Le volant d'inertie, en acier, est assimilé à un cylindre de dimensions approximatives :
  - Diamètre : Dv = 1030 mm
  - Epaisseur : Ev = 260 mm.

- Le volant entraîne la roue dentée de l'embrayage par l'intermédiaire d'un pignon. Le nombre de dents du pignon est de 18 et le nombre de dents de la roue dentée est de 115.
- ➤ Un départ de cycle de pressage correspond au défreinage et à l'embrayage quasi simultanés du vilebrequin avec la roue dentée.

L'ANNEXE 5 (pages 14/15 et 15/15) donne des informations dimensionnelles du bâti de la presse.

#### Travail demandé

A-1- Déterminer la force ultime de forgeage et de l'énergie utile de forgeage de la pièce « Roue VLANUDES». Pour faire ce calcul, considérer la température en fin de forgeage proche de 1050°C; la pièce est chauffée à 1250°C, mais il y a une forte perte de température due à la petite taille de la pièce.

N. B.: Le document « Calcul prévisionnel de l'effort et de l'énergie » sera complété des calculs et de la justification des choix opérés sur feuille de copie.

Document ressource : ANNEXE 4 (pages 7/15 à 13/15).

Document réponse : Feuille préimprimée de « Calcul prévisionnel de l'effort et de l'énergie »

## A-2- Etude du comportement élastique de la presse

Pour déterminer ce comportement, on profite de l'installation de capteurs de déformation dans le bâti et de l'étalonnage de la mesure en effort.

Pour cela, un capteur d'effort étalon, supposé parfaitement rigide, a été installé entre deux tas plats.

La hauteur de départ réglée à 44,8 mm correspondant à l'effleurement (sans effort) du tas plat supérieur sur le capteur lors du passage au point mort bas.

Une succession de coups a été donnée en réglant la longueur de bielle et en enregistrant l'effort mesuré par le capteur au fur et à mesure. Voir le tableau des résultats ci contre.

Les essais s'arrêtent lorsque les 320 tonnes sont atteintes (maximum autorisé).

Force				
Tonnes				
-				
2				
9				
14				
43				
80				
118				
156				
196				
237				
280				
323				

- a- Tracer la courbe à partir des valeurs relevées
- b- Préciser la valeur des jeux de la presse
- c- Calculer la valeur de la rigidité de la machine
- d- Ecrire pour cette presse la formule de l'énergie élastique en fonction de l'effort

e- Calculer l'énergie élastique en utilisant la formule pour 300 tonnes.

f- Vérifier graphiquement cette valeur à partir de la courbe.

Conclure.

A-3- Energie cinétique emmagasinée dans le volant de la presse

A partir des dimensions du volant d'inertie, des dimensions des poulies et des données du

moteur de la presse, déterminer l'énergie emmagasinée dans le volant de la presse.

A-4- Comparer les besoins avec les capacités mécaniques de la machine

a. Du point de vue de la force

b. Du point de vue énergétique

Conclure

Les calculs nécessaires seront correctement présentés et expliqués.

B- Etude des sollicitations et déformations du bâti

Pour l'installation des capteurs de déformation du bâti, on veut calculer la contrainte

maximale atteinte dans le bâti ainsi que la déformation relative correspondante : La

déformation relative ne doit pas dépasser 0,001 m/m ( $\varepsilon_{\text{maxi}} = 0,001$ ).

L'effort vertical de tension de 3 200 kN (320 tonnes) s'exerce dans l'axe de la machine

(ANNEXE 5 pages 14/15 et 15/15).

a- Citer les types de sollicitations auxquelles la section du bâti est soumise. Détailler.


b- Dans la section étudiée, définir le point supportant la contrainte maximale. Calculer

cette contrainte.


c- Calculer la déformation relative correspondante

Conclure.

Barême: Chaque partie A1 / A2 / A3 / A4 et B est notée sur 4 points







ANNEXE 2


# Caractéristiques principales de La PRESSE MECANIQUE « BRET PAFR 32 »

Force maximale à 10 mm du Point Mort Bas Cadence à la volée Course fixe	50 coups/mn
Coulisseau équilibré à 5 bars Réglage de la position du coulisseau	100 mm
Hauteur maximale entre la table et le coulisseau au Point Mort Haut Largeur / Profondeur de la table	
Largeur / Profondeur de la Cable Largeur / Profondeur du coulisseau	
Course d'éjection supérieure (option)	100 mm
Puissance du moteur électrique Vitesse du moteur	
Couple d'embrayage (air à 5 bars)	140000 Nm
Couple de freinage	5000 Nm

TABLEAU 1
Caractère de **complexité** (ou de simplicité) des gravures d'estampage

CRIT	ERES		Classification par les contrainte	es	CONTR. EXER	AINTES CEES
Par le filage	Par l'acuité	Frein $(\epsilon \ge 1,5 \text{ mm})$	(en MPa ou N /mm²) En fonction de ses deux critères - filage par un orifice	Sur la pièce	Sur le cordon	
h/e	r/L ou 2r/D	λ/ε			р à 1050°	q à 950°
	0,036	3,75		475	270	
1	0,035	4	<b>9 9</b>	(pas de filage)	490	280
	0,0335	4,25	faturbus i Dis	500	285	
1,5	0,032	4,5			520	290
	0,0315	4,75		Pièces semi simples (filage insignifiant)	540	300
2	0,029	5	he	560	310	
	0,028	5,25		580	320	
2,5	0,027	5,5			600	330
	0,026	5,75		Pièces complexes (filage important)	625	350
3	0,025	6		650	360	
	0,023	6,25	h	Pièces très complexes (filage très	690	370
3,5	0,022	6,5	prévoir arrêt de métal	important)	720	380

Largeur ou	Valeurs	de λ en mm	<u>-</u> , h
diamètre	Cas d'une	Cas d'un	L emoy
(en mm)	presse	marteau-pilon	
40	4	6	cordon de bevure
60	5	7	
80	6	8	
100	7	9	w log
125	7,5	9,5	
150	8	10	
175	9	11	b — 2 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
200	9,5	11,5	bevure proprement dite largeur maximale
240	10,5	12,5	ou diamètre max D
280	12	14	
320	13	15	<u>2r</u>
360	15	17	5
400	16	18	




Ce tableau donne le % de bavure en vue de déterminer le nombre de chocs pour matricer une ébauche préfabriquée.

La tenue, quand elle est prévue, n'intervient pas dans ce % (elle ne modifie pas le nombres de chocs).

L'utilisation de ce tableau se fait qu'en l'absence d'étude précise de fabrication.

**ATTENTION**: Le % de bavure indiqué ci dessous est celui de la bavure <u>sans compter le cordon</u>: % bavure = (Vol. bavure / Vol. pièce + toile + cordon) x 100

	5 à 8%	ARP ARP ARE	22 à 25%
The state of the s	8 à 12%		25 à 30%
2000 PM	12 à 15%		30 à 33%
	15 à 18%		33 à
	19 à 22%		37%









Tableau 6			Tableau 7								
Influence de la vitesse				Influence de la température							
sur le travail mécanique utile au matriçage			de fin de matriçage sur le travail mécanique utile								
Vitesse   Valeur du rapport			300								
	Engins	m/s	travail	l utile /		, , , o , o					
			travail 1	minimal			0 40				
Presse à vitesse	négligeable	≈ 0	1,00				1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	0/			
Presse hydraulie	que très lente	< à 0,05	1,03	± 1 %				7,00	0		
Presse hydraulique moins lente		< à 0,20	1,08	± 1 %				74.5	00	0,70	,
Vite	esse Tg <sup>elle</sup> de l'excentrique	0,7 à 0,8	1,28	± 2 %		·				09.0	
Maxipresse Vite	esse Tg <sup>elle</sup> de l'excentrique	0,8 à 0,9	1,30	± 2 %							
Vite	Vitesse Tg <sup>elle</sup> de l'excentrique 0		1,32	± 2 %							
Vite			1,34	± 2 %							
	-				900° 950 1000° 1050° 1100° 1150° 1200°						
Presse à vis	Vitesse d'impact	0,8 à 0,9	1,36	±4%	9	00° 950	1000°	1050 <sup>0</sup>	1100°	11500 120	00°
	Vitesse d'impact	0,9 à 1,0	1,39	± 4 %							
Mouton	Hauteur de chute 1,00 ou	4,40	1,77	± 4 %	0000	0500	10000	10500	11000	11500	12000
à	Hauteur de chute 1,20 ou	4,85	1,92	± 5 %	900°	950°	1000°	1050°	1100°	1150°	1200°
chute libre	Hauteur de chute 1,40 ou	5,25	2,10	± 5 %	La Tampératura de méférance est de 10500						
Contre frappe	Hauteur de chute 1,70 ou	5,75	2,39	± 5 %	La Température de référence est de 1050°						
Course réduite	Hauteur de chute 2,00 ou	6,30	2,54	± 6 %	Les coefficients multiplicateurs de conversion sont :						
Double effet	Hauteur de chute 2,20 ou	6,55	2,72	± 6 %							
	Hauteur de chute 2,35 ou	6,80	2,82	± 6 %	1,710	1,430	1,195	1,000	0,835	0,697	0,585





ANNEXE 5



ANNEXE 5