



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

Ce document a été numérisé par le CRDP de Rennes

**pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement
professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGE et/ou BAREME

EXAMEN : CAP ORFEVRE

EPREUVE : TECHNOLOGIE DE SPECIALITE

C 1 / 1

CAP ORFEVRE 2009**OPTION A : MONTEUR EN ORFEVRERIE****TECHNOLOGIE DE SPECIALITE**

- 1 **A quel moment doit-on entreprendre les travaux d'assemblage ?**
Une fois que les travaux de repoussage ont été menés correctement à leur terme.
- 2 **Pourquoi l'argent doit-il être travaillé avec grand soin lors des travaux de soudure et d'assemblage ?**
Parce qu'il change brusquement de comportement quand il est soumis à une source de chaleur directe ou à un refroidissement brutal.
- 3 **Quels sont les qualités requises pour effectuer un bon montage d'une pièce d'orfèvrerie ?**
Savoir lire la fiche technique de montage ainsi que le dessin et de monter dans un ordre chronologique les différents éléments à assembler.
- 4 **Avant de quitter un atelier il faut respecter certaines règles, lesquelles ?**
Couper le gaz, fermer les fenêtres, débrancher les appareils électriques, fermer les flacons des produits volatils et autres, éteindre les lumières.
- 5 **A quoi correspond le pictogramme sécurité représentant une tête de mort ?**
Aux substances inflammables (alcool, essences, etc...)