

Ce document a été numérisé par le <u>CRDP de Montpellier</u> pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

# CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Code: 1006 - PSP T A

#### **BACCALAUREAT PROFESSIONNEL**

#### PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

#### **SESSION 2010**

Epreuve E2: Epreuve de technologie

Sous épreuve A2 Unité U21 : Gestion et contrôle de la production

Durée : 2 heures

Coefficient: 1,5

#### DOSSIER SUJET - REPONSES

Réponses de la page	Barème	Réponses de la page	Barème
DSR 3/17	/3	DSR 11/17	/9
DSR 4/17	18	DSR 12/17	/5
DSR 5/17	J-21	DSR 15/17	/ 8
DSR 7/17	/ 12	DSR 16/17	/ 8
DSR 8/175	/11	DSR 17/17	/ 15
DSR 9/17	/ 16		
DSR 10/17	/4		
Sous-total	/ 75	Sous-total	/ 45
Total	/120	Note	/20

# **MISE EN SITUATION**

Le besoin de réactivité de l'entreprise pour répondre à la contrainte : «Comment être compétitif sur le marché face à la concurrence » a conduit le responsable de production à développer le mode d'organisation industrielle appelé « JUSTE A TEMPS ».

Le concept de ce mode d'organisation s'appuie sur la **responsabilisation du personnel direct de production** en valorisant le rôle de l'homme.

Après une période de deux ans de formation professionnelle, afin de vérifier votre autonomie sur l'ensemble des tâches à réaliser pour satisfaire au bon fonctionnement de la ligne de conditionnement de semences « UMBRA PACKAGING », le responsable de production vous confie la charge des commandes clients. Vous aurez à utiliser un certain nombre de techniques utilisées dans le «Juste à Temps » (JAT) :

- le good housekeeping (5S);
- la gestion de la planification des lancements en production en fonction des commandes, des besoins, des stocks, des achats, des délais (gestion MRP) ;
- la gestion de l'approvisionnement permettant la fluidité et la régulation du flux de production (big bag standard);
- le choix et la préparation de la référence du produit certifié à conditionner en fonction de la commande client;
- les procédures d'auto-contrôle ;
- l'utilisation de standards opératoires (nomenclature de gestion, procédures de réglage et de mise en œuvre, procédures de contrôle par mesure ou statistiques, procédures de recherche de causes de défauts etc...);
- les techniques de recherche de l'amélioration de la disponibilité du matériel (TPM) et de suivi d'actions d'amélioration qui sont les indicateurs de résultat (en productivité ou en qualité) et les indicateurs de processus (en suivi du matériel ou en productivité).

#### Mode de production : <

Après triage et contrôle des « lots par variété » entrant dans l'entreprise, ceux-ci sont stockés et éventuellement mélangés.

Les semences conditionnées sont définies par une <u>espèce</u>. Chaque espèce renferme un certain nombre de <u>variétés</u> permettant ainsi de disposer d'une grande diversité de semences (DT 5 / 13 ).

Lorsque la composition est le résultat d'un mélange, celui-ci est réalisé en amont dans le « secteur mélange », en juste à temps, par une équipe de plusieurs personnes, en fonction du besoin.

Le conditionnement est réalisé sur quatre lignes de conditionnement dédiées chacune à un type de produit ou d'emballage.

La ligne de conditionnement de semences « UMBRA PACKAGING » est mise en œuvre par deux opérateurs : - un cariste chargé d'assurer la liaison avec la zone de stockage ou la zone

- un cariste chargé d'assurer la liaison avec la zone de stockage ou la zone mélange et d'alimenter la trémie puis, au fur et à mesure de l'avancement de la production, d'évacuer les palettes pleines vers la zone de stockage temporaire avant livraison.
- un pilote chargé de la préparation, de l'organisation des activités de conditionnement, de la conduite-contrôle, de la maintenance premier niveau et de la sécurité.



LIGNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES **DSR2/17** 

# Situation N°1:

Le service de planification des O.F. vous transmet la « **Fiche de conditionnement** » dont l'extrait est présenté ci-dessous :

N° de commande : 09111206

N° client: CAHN
 ► ESPECE: PRAIRIE
 ► VARIETE: MELIOS

Composition : - 10% fétuque rouge gazonnante Alexandra

- 20% fétuque rouge traçante Corail

20% ray grass anglais Transate20% ray grass anglais Eterlou

- 30% fétuque élevée Tomahawk

Conditionnement: 15Kg

N° DE LOT: F0192 G000241

Quantité à conditionner : 12 tonnes

> Sacherie: 550 x 880 x 130 - MELIOS 15Kg (sac avec fond)

> Poids / Palette: 600Kg

Origine des marchandises :

-si MELANGE à PREPARER : délai = J-3 jours

- si composition d'un seul type de semence : délai = J −1 jour Nbre BB (bigs bags) préparés: 14 → Emplacement Cellule : 7C Stock à réincorporer: 475 Kg déjà conditionnés en sacs de 25Kg

Question 1.1. En fonction des quantités livrées par le cariste (valeurs du listing) et des <u>pertes estimées à 0,5%</u> lors du transport, des différents chargements de la trémie du process UMBRA, et des aléas lors du conditionnement automatisé, **on demande de compléter les zones ombrées du tableau** ci-dessous (valeur arrondie au Kg inférieur):

<u>Espèce</u>	PRAII	RIE <u>v</u>	<u>'ariété</u> : l	MELIOS	(1) Ma	asse des	s bigs ba	ags livrés	s en Kg
858	840	888	902	864	840	907	830	869	831
808	885	872	830						
							. • •		

(2) Stock à réincorporer : 475 Kg

(1)+(2)= CUMUL des quantités sorties : 12024 + 475 = 12499 Kg

Quantité nette (estimée) à conditionner

 $[(1)+(2)] - \{ [(1) + (2)] \times \text{pertes} \} = 12499 - (12499 \times 0.005) = 12436 \text{ Kg}$ 



/3

Question 1.2. La quantité de semence sortie des cellules de stockage pelle de satisfaire la commande N° 09111206 du client : CAHN ? Justifier votre rép	permettra-t- onse.
OUI car la quantité minimum de semence à préparer est de : 12 000 Kg + (12 000 Kg x 0,5 / 100 ) = 12060 Kg	/1
or la quantité nette préparée dans le cumul des 14 bigs bags est de 12 435 Kg	
Question 1.3. Déterminer le nombre de sacs à conditionner UNIQUEMI satisfaire la commande du client.	ENT pour
12000 Kg / 15 Kg = <b>800 sacs</b>	/1
Question 1.4. En fonction du calcul précédent relatif à la quantité nette (e semences à conditionner, déterminer l'estimation prévisionnelle du nombre total de nécessaires au conditionnement de la totalité de la livraison effectuée par le cariste	sacs
12 435 Kg / 15 Kg = <b>829 sacs</b>	/1
Question 1.5. Déterminer le nombre de paquets de 100 sacs Ref. 550 x 8 MELIOS 15Kg (sac avec fond) à sortir du magasin sachant que le dernier chargen trémie est entièrement conditionné.	880 x 130 - nent de
12435 Kg / 15 Kg = <b>829 sacs soit 829 / 100 = 9 paquets</b>	/1
Question 1.6. Déterminer le nombre prévisionnel de sacs Ref. 550 x 88 MELIOS 15Kg (sac avec fond) à rentrer en stock au magasin à la fin de la product	80 x 130 - ion.
(9 paquets x 100) - (12435 Kg / 15 Kg) = 900 - 829 = <b>71 sacs</b>	/1
Question 1.7. Déterminer le nombre de palettes à prévoir pour palettiser de la production.	l'ensemble
12435 Kg / 15 Kg / 40 sacs/palette = 20,725 soit <b>21 palettes</b>	/1
Question 1.8. Déterminer le nombre de palettes à expédier chez le clier	nt.
12 000 Kg / 15 Kg / 40 sacs/palettes = <b>20 palettes</b>	/2
LIGNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES	DSR4/17


#### Situation N°2:

than the think of any other transfer of the state of

the part of the state of the second of the s

La liste descriptive des composants entrant dans la fabrication d'une palette de semences conditionnées est présentée sous la forme d'une nomenclature « arborescente ». Afin de faciliter et de standardiser la démarche de calcul de besoins en composants divers, l'entreprise LABOULET fait utiliser, au responsable de la ligne de conditionnement, un document ressource appelé « Nomenclature Type ».

Question 2.1. A partir du document ressource DR 2/11 et de la liste des paramètres de palettisation par produit, document ressource DR 3/11, on vous demande de compléter les zones ombrées de la nomenclature dédiée ci-dessous relative à la production d'une palette de produit : PRAIRIE MELIOS défini précédemment sur l'extrait de « Fiche de conditionnement » document DSR 3/17 .



#### Nota:

- → le coefficient multiplicateur du FILM RETRACTABLE est exprimé en g/palette
- ▶ le coefficient multiplicateur du FIL est exprimé en mg/sac
- le coefficient multiplicateur de chacun des COMPOSANTS est exprimé en kg
- tous les autres coefficients multiplicateurs sont exprimés en nombre d'unité(s)

/21



LIGNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES

**DSR5/17** 

# Situation N°3:

La nouvelle production est définie par la « Fiche de conditionnement » ci-dessous:

N° de commande : 09111312

➤ N° client: DUBUS COOP

> ESPECE: GAZON

> VARIETE: RUSTIQUE PROMO BR

Composition: - 60% ray grass anglais Gator

- 30% fétuque rouge traçante Corail

- 10% fétuque rouge gazonnante Alexandra

> Conditionnement: 10Kg

N° DE LOT: L0154 M000127

Quantité à conditionner : 3,6 tonnes

> Sacherie: 450 x 650 x 100 - PROMO BR 10Kg (sac avec soufflet)

> Poids / Palette: 400Kg

Origine des marchandises :

-si MELANGE à PREPARER : délai = J-3 jours

- si composition d'un seul type de semence : délai = J-1 jour Nbre BB (bigs bags) préparés: 7 → Emplacement Cellule : 4C

Stock à réincorporer: néant

→ Cellule :

Sacherie : magasin Cellule : 22V

Les données techniques relatives aux principaux renseignements concernant le stock des différents besoins pour satisfaire la <u>commande à expédier le JEUDI 18/03</u> sont énoncées sur le document ressource <u>DR5/11</u>.

#### Question 3.1. Compte tenu de :

- la « Fiche de conditionnement » ci-dessus , doc. DSR6/17 ,

la nomenclature dédiée à l'espèce/ variété : GAZON Rustique Promo BR , doc. ressource DR4/11 .

- des données techniques et commerciales, doc. ressource DR5/11,

des formules à appliquer dans « le mécanisme du calcul des besoins », doc. Ressource DR6/11,

en tant que responsable de votre production, vous devez déterminer la planification des lancements en production et des ordres d'achat (gestion de production MRP) à effectuer pour assurer une production « Juste à temps ». Vous devez appliquer, pour chaque produit, les règles de gestion spécifiées dans les données techniques <u>DR5/11</u>

Compléter les grilles, documents sujet-réponses <u>DSR7/17</u>, <u>DSR8/17</u>, <u>DSR9/17</u> en fonction des sigles et des formules utilisés dans le mécanisme du calcul des besoins, doc. ressource DR6/11.



V 19/03		,		MIMIMI						THIIIIIIII.						Millim						HHHHHH						THE STATE OF THE S			
J 18/03	<u></u>	6	0		<b>&gt;</b>	6				THE PROPERTY OF THE PROPERTY O																		AND THE			
M 17/03					_								/																		
M 16/03				ининин ининина пининин ининини напинини инининин инининини напинининининининининининининининининини			6	6	0	MINIMINI	6	<b>6</b>	6	6	451		-181	0		360	0		360	360	360	6	989		7	009	
L 15/03			V	HIHIHIHI						THE THEFT WHEN THE THEFT WHEN THE THEFT WAS A STATE OF THE THE THEFT WAS A STATE OF THE THEFT WHEN THE THEFT WAS A STATE OF THE THE THEFT WAS A STATE OF THE						MINIMUM DEBURNE INFORMER HIMMINE					î		S		2						
V 12/03				HIHHHHHH											2	THINIHINIHINI THINIHINIHINI THINIHINIHINIHINI THINIHINIHINIHINIHINIHINIHINIHINIHINIHIN				00		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O						ининин иннини иннинин нинининининининин			
J 11/03				IIIIIIIIIIIIIII						HIHHHHH HHHHHHH						HIHITITITI			0			HIHIHIHIH						HIMIMIMI			
M 10/03								-		HHHHHH	*	8	6									HHHHHHH						HILLIANIA			009
M 09/03	Stock départ	<b>^ ^ ^ ^ ^</b>	0	IIIIIIIIIIIIII		C		√0×	ິ <b>ິ</b> 00	HHHHHHH		70	7		460	THINITINI T					0	I HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII					96				
BESOIN		BB	Sp	perte	BN	OP (fin)	OP (début)	88	SP	perte	N N	OP (fin)	OP (début)	98	SP	perte	BN	OP (fin)	OP (début)	88	SP	perte	BN	OP (fin)	OP (début)	<b>BB</b>	SP	perte	BN	OP (fin)	OP (début)
Lot	tech	200	ОО	11	BN BN				9		W S					1000	avec	SS=300			<u>Р</u>		Z Z					009	avec	06=SS	
Délai	(jour)			N						0						က						0						4			
ıture	Niv Coeff (jour)							Pal,	charg	exb,	×			Pal,	charg	άχο	톳			Pal,	charg	band,	X40			Pal,	charg	éxe	×		
Nomenclature				<u>.</u>						<del></del>						•						~						~			
Non	Rep		Pal,	char,	exp,					Pal,	char,	band			Etiq,	pal,				Sac	plein	scel,	étíq,	SOC				Pa!			



/12

LIGNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES

Rep Niv Coeff (jour) Feuil char, cart, 2 band, 3 Film char, rétra 2 band, 2 X X X X Coif, Char, Coif, Char, Sac Sac	tech, 2000 2000 mini avec ss=600 ss=9kg	BB BBN OP (fin) OP (fin) OP (fin) OP (début) BB BN OP (début) OP (début) BB BB SP OP (début) BB SP SP	Stock départ	WILLIAM IIII	0 0	V 12/03 L 15/03	L 15/03	M 16/03 9 823 IIIIIIIIII	M 17/03	M 16/03 M 17/03 J 18/03 V 19/03 9 823	V 19/03
Niv Coeff (jour) Pat, char, 2 band, 3 X Char, 2 band, 2 X Char, 2 band, 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		SP SP SP BN OP (fin) OP (début) BB SP Perte BN OP (fin) OP (début) BN SP	832 832 ################################		0		ШИНИНИ	9 823 !!!!!!!!!!!!	Шиниши	HIIIHHIIIH	ининин
2 band, 3 X1 X1 X1 X1 X1 Char, 2 Char, X 0,13kg Char, 3 X1 Sac		SP SP SP SP OP (fin) OP (début) BB SP SP BN OP (fin) OP (fin) OP (fin) SP	832 		0	HHHHHHH	ШИНИНИ	9 823 !!!!!!!!!!!!	ШИНИНИ	нининин	ининини
2 band, 3 X1 Char, 3 Char, Char, Char, 2 2 band, 2 Char, 2 X X X X X X X X X X X X X X Sac		SP Perte BN OP (fin) OP (début) BB SP Perte BN OP (fin) OP (début) BN SP	9,6kg		0		ШИНИНИ	823	HIHHHHH	HIHIMIHI	нининин
2 band, 3 X1 X1 X2 Char, Char, X X 0,13kg Char, 3 X X1 Sac		Perte BN OP (fin) OP (début) BB SP Perte BN OP (fin) OP (fin) SP	9,6kg		0		HIHHHHH	HIHHHHH	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	HIHHHHHH	нинини
X1 Pat, char, 2 band, 2 X 0,13kg Char, 2 band, 3 Sac		BN OP (fin) OP (début) SP SP BN OP (fin) OP (début) BB	9,6kg		0		A		_		
2 band, 2  X 0,13kg  Char, 2 band, 3  X3 X		OP (fin) OP (début) BB SP Perte BN OP (fin) OP (début) SP	9,6kg		0			-223			
2 band, 2  X X 0,13kg  Char, 2 band, 3  Sac		OP (début) BB SP Perte BN OP (fin) OP (début) BB	9,6kg		0			0			
Char, Char, Char, Char, Char, Sac		SP SP perte BN OP (fin) OP (début) BB	9,6kg					-			***************************************
2 band, 2 X 0,13kg Char, 2 2 band, 3 X1 Sac		SP Perte BN OP (fin) OP (début) BB	9,6kg					1,17kg			
2 band, 2 X O,13kg Char, 2 Char, 3 X1 Sac Sac		perte BN OP (fin) OP (début) BB						23,43kg			
0,13kg Pai, char, 2 band, 3 X1	avec SS=9kg	BN OP (début) BB SP	82	S. S		ининин ининини ининини ининини	HIHHHHHH	1	HIHHHHHH	HIIIIHHIIIH HIIIHHIIIH	
0,13kg Pal, char, 2 band, 3 X1	avec SS=9kg	OP (fin) OP (début) BB SP	82,		ڔ			0,57kg			že.
Pal, char, X1 Sac	SS=9kg 2000	OP (début) BB SP	2					15kg			
Pal, char, 3 .X1 .X1	2000	BB SP				15kg					
2 band, 3 <b>X1</b> Sac	2000	Sp		**************************************				6			
2 band, 3 <b>X1</b> Sac	2000		204	\ \ \ \	5			2195			
	4	ē.	ининин ининини пвинини пвинини пвинини	VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	THUMUMUT 1	HIHHHHH			ининини инининии ининини ининини	HIHHHHHH	HIHIHIHI
	mini	SS N	,		Q			2			
	avec	OP (fin)				20		2000			
Sac	SS=200	OP (début)			2000						
		BB				50		360			
plein		SP	1820					3960		,	
3 scel, 4	2500	perte /	тининти интинит интинит интинит интинит	II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	HIHHHHHH	HHHHHHH	HIHHHHHH	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	mananan mananan mananan manana		
étiq,	avec	NG NG					XC,	40			
	SS	OP (fin)					7	2500	1		
X1	1500	OP (début)		2500				, O,			
Sac		88						360			
plein		SP	2160					2800			
3 scel, 3	10001	te		HHHHHH	HIHHHHH	тининий инининий ининини			тинити (тактини) тинити (тактини)	HIHHHHH	ПИПИПИП
étiq,	avec	NB NB						200	00		
	SS	OP (fin)						1000			
X	2000	OP (début)			1000						

/11

GNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES

**DSR8/17** 

Nomenclature	clature	Délai	Lot	BESOIN	M 09/03	M 10/03	111/03	V 12/02	1 45,02	BB 46/03	00/27 75	40,00	Γ
Rep	Niv Coe	Coeff (jour)			Stock départ				2		5071	0.00	20/81 >
	Sac		6	BB						170000			T
			0/2	00	1000					U, ZSU4Kg			
<u>,</u>			Dyo.	JO.	18,782Kg	_1				18,551kg			
Ē	Scel,	N	min.	perte	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	$\leq$		HHILIHHILI	HINDING THRIBING HINDING HINDING HINDING HINDING THRIBING THRIBING HINDING	<i>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</i>	HHHHHHHH	HHHHHHH	
	étiq,		avec	BNS						- 6,5516kg			
	၁၀၄		n SS	OP (fin) S						0			
	% X E	X640mg	12kg	OP (début)				0					
Co,1	Sac	: :		88						2160kg			
.0	plein	·		SP	15580kg					13409.2kg			
Ray	Scel,	ო	2400kg		0					10.8kg			
grass	étiq,		avec	BN						- 4409.2kg	8		
Angl,	SOC		SS=	OP (fin)	Q	10				0			
GATOR	X6kg	(d	9000kg	OP (début)	ි ()		0						
Co,2	Sac			88						1080ka			
30%	Diein			SP	8635kg					8749 6kg			
Fétu,	3 Scei	ო	1200kg	perte						5 dka			
Gnd:	étiq.		avec							AEO AEC			
l Joseph	. S		7 N	(KB) QC						Buather.	18		
 ي و و	3 <b>5</b>	!								1200kg			
CORALL	1ASKG	5	8000kg	OF (debut)			1200kg						
Co,3	Sac			88						360kg	-		
* *					9120kg			659		8758,2kg			
Fetu,	Scel,	<u>د</u>	1200kg	perte					~	1,8kg			
roug,	étiq,		avec	NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N						- 758,2kg			
gazon,			SS=	OP (fin)					???	0			
ALEXAND	C. X1kg		8000kg	OP (début)			0						
- 7 7				BB									
				SP									
				perte									
				N M									
				OP (fin)							Ç		
				OP (début)									
			,	T	·					ļ		1	



/16

LIGNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES

DSR9/17

# Situation N°4:

En temps que pilote responsable de la ligne « UMBRA PACKAGING » on vous demande de procéder à un contrôle dit : « contrôle réception » sur un lot de 16 tonnes de semences RGA APPOLO préemballées en sacs de 25kg brut, ceci dans les mêmes conditions que celles des Agents des Services de Métrologie Légale chargés de la vérification de la quantité de produit dans les préemballages.

Vous utiliserez les procédures d'essai recommandées par l'OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) qui garantissent la conformité à l'exigence relative à la moyenne et à l'exigence relative au préemballage individuel.

Nota: La machine ensacheuse automatique « UMBRA PACKAGING » a été conçue pour travailler 15000kg/h de produit (valeur MAXIMUM).

A partir des documents ressources DR 7/11, DR 8/11, DR 9/11 vous Question 4.1. devez compléter :

> sur le document sujet-réponses **DSR11/17**, la feuille de relevés.

> sur les documents sujet-réponses DSR 12/17 , DSR13/17 , les cases « Résultats » de l'organigramme élaboré pour appliquer les procédures d'essai qui permettent de contrôler et de garantir la conformité du lot d'inspection.

Nota: Selon vos résultats, la procédure d'essai peut contenir toutes les opérations à réaliser, étape 1 à étape 9, ou s'arrêter à l'étape qui vous permettra de juger si le lot d'inspection est ACCEPTABLE ou REJETE.

# Question 4.2. Conclusion:

Numéro de la dernière étape utilisée lors de votre analyse	Décision (*)	Décision (*)
Etape: n° 7	Lot ACCEPTE	LOT REJETE
10	(*) barrer la mauvaise décis	sion
:0103.		
Parl		/ /4
Base		



# Feuille de relevés « Quantité de produit dans les préemballages » RGA APPOLO 25kg brut

Quantité	Ecart	Quantité	Ecart	Quantité	Ecart	Quantité	Ecart	Quantité	Ecart
réelle	par	réelle	par	réelle	par	réelle	par	réelle	par
(kg)	rapport	(kg)	rapport	(kg)	rapport	(kg)	rapport	(kg)	rapport
25,04	à Qn(g)	25	à Qn(g)	25,04	à Qn(g)	25 NE	à Qn(g)	25,10	à Qn(g)
25,04	+ 40	23	0	25,04	+ 40	25,05	+ 50	25,10	+ 100
25,01	. 40	25,05	0	25,06	740	25.04	1 30	25,02	. 100
23,01	+ 10	23,03	+ 50	23,00	+ 60	25,04	+ 40	25,02	+ 20
24,96	• 10	25,02	, 30	25,09	1 00	25,06	1 40	25,05	2.0
24,50	- 40	23,02	+ 20	25,09	+ 90	23,00	+ 60	25,05	+ 50
25,04	- 40	25,04	1 20	24,98	7 30	25,06	. 00	25,03	, 50
23,04	+ 40	25,04	+ 40	24,30	- 20	20,00	+ 60	20,00	+ 30
25,05	. 70	25,04	1 40	25,04	- 20	25	. 00	25,10	. 50
20,00	+ 50	20,04	+ 40	20,04	+ 40	20	0	20,10	+ 100
24,99	- 00	25,07		25,04		25,01		25,04	100
,00	- 10	20,0.	+ 70	20,01	+ 40		+ 10	20,01	+ 40
24.96		24,96	, , ,	25		24,97		25,05	
	- 40	,	- 40		0 0	7 ,,,	- 30	,	+ 50
25,09		24,99		25,07	70	25,02		25	
	+ 90		- 10		+70	2.,	+ 20		0
25,05	·	25,08		25	10	25		25,04	
	+ 50		+ 80		0		0		+ 40
25,02		25,03		25,04	7	25,06		24,96	
	+ 20		+ 30 +	), <sup>(1)</sup>	+ 40		+ 60		- 40
25,01	-	25,02		25,03	************	25,05	***************************************	24,99	
	+ 10		± 20	E,	+ 30	-	+ 50		- 10
25,03		25,05		25,03		25,05		25,04	
	+ 30		+ 50		+ 30	- ·	+ 50		+ 40
25		25,09		25,04		25,04		25,09	
	0 💥	2	+ 90		+ 40		+ 40		+ 90
25		25,05		25,14		25,06		25,07	
	0.0		+ 50		+ 140		+ 60		+ 70
24,99		25,06		25,07		25,06		25,03	
an and an array of the contract of the contract and an array of	- 10		+ 60		+ 70		+ 60	/	+ 30
25,04		25		24,99		24,02		25	
2	+ 40		0		- 10		+ 20		0


	,							
SOUS	+ 280a		+ 550a	$\overline{}$	+ 660a	+ 5500		+ 610a
TOTAL	. 2009	$\sim$	. 5509	$\sim$	1 0000	1 3309	$\sim$	i o log
TOTAL								
į .					,	 ,		

/9



DSR12/17

	PROCEDI	PROCEDURE D'EXAMEN POUR CONTROLER	ER LA QUANTITE DE PRODUIT DANS LES PREEMBALLAGES	PREEMBALLAGES
		Opérations à réaliser	Instructions pour résolution	Résultate avec units de calent (si
		9		avec dine et calout (si necessaire)
	Etape 1	Définir le lot d'inspection effectué dans les locaux de l'emballeur	Taille du lot d'inspection	(15000 kg/h / 25kg) = 600 préemballages
			egale a la production notatre MAAI	
<u>I</u>	Etape 2	Déterminer une taille d'échantillon appropriée pour le lot d'inspection	Tableau 1 (dossier ressource <b>DR9/11</b> )	n = 80
	Ffane 3	Déterminer l'insuffisance tolèrée (T.)	Takloon 2	1 1
		appropriée pour la quantité nominale de produit dans un préemballage	(dossier ressource DR9/11)	soit T = (1 x 25000) / 100 = 250g
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				AUCUN PREEMBALLAGE À T2 = 2 fois T = 500G
	Etape 4	Déterminer le nombre de préemballages autorisés à dépasser l'insuffisance	Tableau 1 (dossier ressource DR9/11)	Nombre de préemballages autorisés à dépasser les insufficances tolérées
		tolérée (T)	Déterminer (T ) et en déduire (T2)	500 CO
	Etape 5	Déterminer l'erreur sur chaque	sur feuille de relevé:	Compléter feuille de relevé
		préemballage individuel	RGA APPOLO 25kg brut	RGA APPOLO 25kg brut
				document sujer-reportes Doktor
	Etape 6	Déterminer si les résultats d'essai sont conformes à l'exidence de	A partir de la feuille de relevé:	
		préemballage individuel	1) déterminer le nombre de	Nbre préemballages > (T) = 0
			préemballages supérieurs à l'insuffisance (n)	
			2) déterminer le nombre de	Nbre préemballages > (T2) = 0
			préemballages supérieurs à l'insuffisance tolérée (T2)	
		Résultat	Q	
				\$ O
		Non		
	ş. V			
		Préemballages		15
		Inadequats / Lot rejeté		





### Situation N°5:

La ligne de conditionnement « UMBRA PACKAGING » est soumise à des variations naturelles aléatoires.

A la demande du directeur de production, l'étude suivante réalisée par le pilote de ligne aidé par un opérateur stagiaire lors des manipulations de pesée va consister à déterminer le meilleur réglage possible VC (valeur cible) de la « doseuse ».

Etude réalisée lors de la réalisation de l'OF :

Espèce : GAZON Variété : Promo SV

Conditionnement: 10kg Sacherie: Promo SV 10kg

Quantité à conditionner : 9,2 tonnes

La « cible » est la masse de produit à conditionner par sac, correspondant à la valeur idéale du réglage à introduire sur le pupitre de commande de la machine, pour ne pas obtenir de sac inférieur à 10kg (brut).

- Lors de la conduite en « Production Normale », le pilote de la ligne doit effectuer en permanence des contrôles visuels sur certains paramètres relatifs à la présentation du produit conditionné.
- En cours de conditionnement, un échantillon de semences est prélevé et envoyé au laboratoire pour <u>contrôler</u>, par rapport aux normes technologiques des semences certifiées, <u>la pureté et la faculté germinative</u>.
- Le contrôle de la masse des préemballages ( sacs pleins scellés par couture et étiquetés) met toujours en évidence une dispersion qui provient de l'ensemble du procédé de conditionnement. Les cinq causes fondamentales désignées généralement par le sigle « 5M » pour : MACHINE, MAIN D'ŒUVRE, MATIERE, METHODE, MILIEU, sont responsables de non qualité.
  - 1) Les dispersions dues aux causes communes :
    Les variations aléatoires de la masse (difficilement maîtrisables et toujours présentes) suivent une courbe en cloche : Loi de GAUSS (Loi normale) dont les deux caractéristiques importantes sont la moyenne (notée : x) et la dispersion [fixée le plus souvent à six écarts types (60 ) soit 99,73% de la population ].
  - 2) Les dispersions dues aux causes spéciales : Elles sont identifiables et leur apparition nécessite une intervention sur le procédé.

Dans un premier temps vous devez déterminer les valeurs des paramètres de tendance centrale (X) et de dispersion (O). Pour cela vous avez déjà mené une étude de dispersion sur un laps de temps très court incluant uniquement la dispersion de la doseuse, en dehors de toute modification des autres facteurs (chargement de semences, température, main d'œuvre,...).

En fonction des résultats obtenus et de leur interprétation vous allez pouvoir ensuite proposer une valeur cible de réglage pour ne pas avoir un seul préemballage inférieur à 10kg.



LIGNE AUTOMATISEE DE CONDITIONNEMENT DE SEMENCES

DSR14/17

Le relevé des masses (en kg) d'un échantillon de 100 préemballages de « GAZON Promo SV - 10kg - » (tableau : 3 du document ressource <u>DR 10/11</u>) est mis sous forme d'un histogramme des fréquences absolues sur le document sujet-réponses <u>DSR16/17</u>.

Question 5.1. A partir du <u>tableau : 4</u> du document ressource <u>DR10/11</u>, vous devez déterminer les paramètres de tendance centrale et de dispersion. Pour cela, appliquer les formules pour trouver la moyenne x et l'écart type  $\sigma$ .

# Calcul de la moyenne $\bar{x}$ :

(rappel de la formule puis application numérique)

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i}$$

$$\bar{x} = \frac{1003,88}{100} = \underline{10,0388 \text{ kg}}$$

/4

Question 5.2 Sur l'histogramme, document sujet-réponses DSR16/17:


- matérialiser la position de la contenance contractuelle d'un préemballage de l'OF; GAZON Promo SV -10kg-;
- tracer la courbe de GAUSS;
- matérialiser la position centrale par la ligne AB (valeur x de la question 5.1)
- matérialiser la distance CD (étendue de la courbe de Gauss) qui concrétise l'étalement des valeurs appelée « dispersion ».

## Question 5.3. Pourquoi peut-on admettre que la distribution est normale?

L'analyse visuelle du polygone des fréquences relatives permet de constater une allure générale en cloche. C'est l'allure typique de la courbe de Gauss (Loi normale). On peut admettre la normalité de la distribution et en définir les paramètres statistiques qui sont la moyenne et l'écart type.

/4





Question 5.4. A partir du document ressource DR11/11, déterminer la proportion de préemballages dont la masse est inférieure à 10kg.

Bearing Control of Property of the State of

Proportion de préemballages ≤ 10kg

Application de la loi normale réduite : 
$$u_i = \frac{X_i - m}{u_i}$$

$$u = \frac{10 - 10,0388}{0,0337} = -1,15$$

pour u < 0 la proportion est égale au complément à l'unité de la valeur lue dans la table

pour 
$$u = 1,15$$
  $F(u) = 0,8749$ 

pour 
$$u = -1,15$$
  $F(u) = 1 - 0,8749 = 0,1251 = 12,51%$