

Ce document a été numérisé par le <u>CRDP de Montpellier</u> pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

Ministère de l'Éducation Nationale

MENTION COMPLÉMENTAIRE

MAINTENANCE DES SYSTÈMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE

Dominante: Véhicules Particuliers

SESSION 2012

Épreuve E1 Unité: U 1

ÉTUDE TECHNIQUE

C1, C2, C3, C4, S1, S2, S3.

DOSSIER TRAVAIL

Il est demandé aux candidats :

- De contrôler les dossiers de travail et ressources, ils doivent être complets.
- D'inscrire votre Nom, Prénom(s) et **N**° d'inscription sur la copie double "modèle EN" qui sert de chemise à votre dossier travail.
- De vous servir du dossier ressources pour répondre aux questions du dossier travail.
- Aucune réponse ne doit apparaître dans le dossier ressources.
- En fin d'épreuve vous devez rendre ces deux dossiers.
- De ne pas remplir les parties grisées

MISE EN SITUATION

Ce dossier concerne le système de gestion moteur (BOSCH MEV 17.4) d'une PEUGEOT 207 1.6 VTi 16v.

Le client signale les symptômes suivants :

- Une surconsommation de carburant et un régime de ralenti élevé.
- Aucun voyant allumé au combiné de bord sans perte de puissance apparente.
- Vous devez compléter ce dossier vous permettant de :
 - Connaître le dispositif du système de déphasage d'arbres à cames ainsi que celui du moteur de levée de soupapes du véhicule.
 - Décoder et analyser l'intervention technique.
 - Décrire le mode de fonctionnement à partir des dessins, schémas fonctionnels et structurels fournis.
 - Proposer un diagnostic de réparation en relation aux mesures fournies.

Ministère Éducation Nationale Session:			2012	2	Code: 010-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.							
Épreuve : E1 Etude technique			Do	Dominante Véhicules Particuliers			
<u>SUJET</u>	Date :	Duré	e : 3 h	Coeffic	cient : 3	Page 1 sur 15	


Question 1 : A l'aide du dossier ressources, identifiez les éléments et renseignez le tableau ci-dessous.

Code mo	teur :			
Type moteur	Cylindrée (cm3)	Alésage (mm)	Course (mm)	
				
Puissance maxi (kW):	Régime maxi (tr/mn)	Couple maxi (m.daN)	Régime couple maxi (tr/mn)	

Question 2 : Pour quelles raisons le constructe des soupapes ?	/ 2 pt
Question 3 : Quelle solution technique le const des soupapes d'admission ?	/ 1 pt
Question 4 : Pour quelles raisons le constructe arbres à cames ?	ur a-t-il utilisé un système de déphasage des / 2 pt
76,	
Question 5 : Quelle solution technique le const arbres à cames ?	/ 1 pt

Ministère Éducation Nationale Session:		2	2012	Code: 010-2550)7R	
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.						
Épreuve : E1 Etude technique				Dominante Véhicules Particuliers		
SUJET	Date :	Du	ırée : 3 h		Coefficient : 3	Page 2 sur 15

<u>Question</u> 6 : A l'aide du dossier ressources, indiquez les repères des différentes pièces sur la représentation ci-dessous : /4 pts



Question 7 : Identifiez la liaison entre l'arbre à cames intermédiaire (19) et un de ses paliers (15) en complétant le tableau ci-dessous : / 4 pts

Repère de la liaison	Nature des surfaces de		otatio vant l'			anslati vant l'		Nom et axe de la liaison
liaison	contact	Х	Y	Z	X	Υ	Z	ia iiaisoii
L19/15	(;	OIL S)				

Question 8 : Quel est l'élément dintermédiaire ?	qui engendre le mouvement de	l'arbre à cames /1 pts
Question 9 : Avec quel système	a-t-on obtenu ce mouvement	(Entourez la bonne réponse). / 1 pts
Système vis sans fin et roue dentée	Système bielle manivelle	Système pignon crémaillère
Question 10 : A l'aide du dossie les soupapes de la position ouve	• •	,

Ministère Éducation Nationale Session:		2012	Code: 01	Code: 010-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.						
Épreuve : E1 Etude technique			Domi	Dominante Véhicules Particuliers		
SUJET	Date :	Durée	: 3 h	Coefficient: 3	Page 3 sur 15	


Sujet 2012


Question 11 : Indiquez le temps Maximum qu'il faut aux soupapes pour se déplacer position ouverture minimum à ouverture maximum.	/ 1 pts
Question 12 : Déterminez à présent la vitesse minimum de déplacement des soupa m/s, arrondir au 1/100). Faites apparaître le détail des calculs et formules.	/ 3 pts
Question 13 : À l'aide du dossier ressources calculez le rapport de transmission ent moteur et la roue dentée. Faites apparaître le détail des calculs et formules, donnez résultat sous forme de fraction.	le /3 pts

<u>Question</u> 14 : En vous aidant des différentes explications sur le fonctionnement des déphaseurs d'arbres à cames complétez le schéma hydraulique ci-dessous lorsque la **RFA** et **l'AOE** sont minimum.

Repasser en <u>rouge les canaux d'alimentation et les chambres sous pressions</u>, et en <u>bleu le circuit de retour</u>. **/6 pts**

ADMISSION ECHAPPEMENT







Ministère Éducation Nationale Session:		2	012	Code: 010-2550	Code: 010-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.							
Épreuve : E1 Etude technique				Dominante Véhicules Particuliers			
SUJET	Date :	Dure	ée : 3 h		Coefficient : 3	Page 4 sur 15	

Question 15 : coloriez en <u>rouge</u> sur les graphiques ci-dessous les zones de croisement des soupapes du graphe A et B. / 4 pts

Observez les graphiques des levées de soupapes et répondez aux questions de la page suivante (page 6/15).





Ministère Éducation Nationale Session:		2012	Co	Code: 010-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.						
Épreuve : E1 Etude technique			Don	Dominante Véhicules Particuliers		
<u>SUJET</u>	Date :	Durée	e:3h	Coefficien	t : 3	Page 5 sur 15

Sujet 2012							
Question	16 : Indique	z ce que veulent dire les	s abréviations suivantes	: /2 pts			
AOE							
RFE							
AOA							
RFA							
•	• .		édente (5/15) du dossi x questions suivantes				
	•	graphe A, dans quelle p ard mini / maxi) :	position se trouvent les c	déphaseurs (avance / 3 pts			
d'admissio	on:						
d'échappe	ment:						
Les électro	ovannes son	t elles pilotées :					
	•	graphe B, dans quelle p ard mini / maxi) :	position se trouvent les c	déphaseurs (avance / 3 pts			
d'admissic	on :	<u>````</u>					
d'échappe	ment :						
Les électro	ovannes son	t elles pilotées :					
			moteur du dossier resso nes de commande des c				
Elément	et repère	N° de bornes et connecteurs coté élément	N°de bornes et connecteurs coté calculateur	Résistance et tolérance des électrovannes			
T	ovanne nission)						
	ovanne opement)						
Balmi-()	veetle No. ()	Ja Carrier	2042	05507D			
	C MAINTENAN	ale Session: CE DES SYSTEMES EMBARQ	2012 Code: 010	-2001K			
	Etude techniqu		Dominante Véhicules Particu	ıliers			

Durée : 3 h

Coefficient: 3

SUJET

Date :


Page 6 sur 15

<u>Question</u> 20 : d'après les graphes A et B de la page (5/15 du dossier travail), veuillez remplir le tableau ci-dessous. / 4 pts

Epure sans déphasage	Valeurs en ° ± 10°	Epure avec déphasage	Valeurs en ° ± 10°
AOA		AOA	
RFA		RFA	.0
AOE		AOE	3(0)
RFE		RFE	

<u>Question</u> 21 : d'après les graphes A et B de la page (5/15 du dossier travail), tracez les épures circulaires ci-dessous et repérez les avances et retards en respectant les consignes suivantes. / 8 pts

- Admission en bleu
- Combustion en *rouge*
- Avance à l'allumage (10°)
- Compression en vert
- Echappement en marron



Ministère Education	Nationale	Session:	2012	Code: 010-2	5507R
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.					
Épreuve : E1 Etude t		Dominar	nte Véhicules Particulie	ers	
<u>SUJET</u>	Date :	Durée : 3	3 h	Coefficient: 3	Page 7 sur 15

<u>Question</u> 22 : d'après les épures de la page précédente (page 7/15) relevez la durée en degrés du croisement des soupapes pour chacune des épures. / 2 pts

Epure	A	В
Durée en degrés (°)		


Le réceptionnaire vous a confié l'Ordre de Réparation concernant le véhicule 207 VTi afin que vous réalisiez les interventions et la remise en conformité.

Question 23 : jusqu'à la fin de l'épreuve, vous devrez, (page 9/15) finir de remplir ce document.

Suite à une campagne de rappel du constructeur, vous devez contrôler l'efficacité de la sonde lambda amont du catalyseur.

Question 24: indiquez à quel type de sonde lambda appartient cette sonde.	/ 1 pts

<u>Question</u> 25 : sur le graphe ci-dessous et à l'aide du dossier ressources, indiquez sur les flèches à quelles sondes correspondent les 2 courbes, puis donnez la valeur du signal de chacune des courbes pour un lambda de 1. / 4 pts



Ministère Éducation	n Nationale	Session:	2	2012	Code: 010-25	507R
Examen: M.C MAII	Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.					
Épreuve : E1 Etude technique Dominante Véhicules Particuliers					S	
SUJET	Date :		Durée : 3 h		Coefficient : 3	Page 8 sur 15



SARL DU VELAY REPARATEUR AGREE PEUGEOT

Rue des Volcans

43000 Le Puy en Velay Tél./Fax : 04 71 00 00 00 Email : sarl-du-velay@peugeot.fr

Activité 001 0R 11260



Monsieur DUPONT Yves 27, rue des Roitelets

43000 Le Puy en Velay

Ordre de Réparation

Exemplaire atelier du 06/06/2012

Compte n°05	740	Date		d'entrée			· ·		
									Page 2
Marqu	ie	Тур	e, Variante, \	/ersion	Type (D	2.1)	Immatricul	lation	couleur
		, , ,	,			,			vert
V.	I.N.		N°O.P.R.	ŀ	K m		Date de	е М.Е	.C.
				19	614	3)			
	De	mand	e du client		رق ا		Obser	vatio	าร
- Vérificatio (campagn - Surconsol - Ralenti éle - (aucun vo	e de rap mmation evé	pel du de ca	ı constructe arburant	eur)		<u>-</u>	Carburant		● / • · • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Référence			avaux et d			Т	Qté /Tps	Mont	ant HT
	- Cont		du signal de	e la sono	de				
Signature de	'intervena	nt	Signature	e du Clien	ıt	Sig	nature récep	tionna	ire
			,3	R	-		~_Ja	īcques	

Ministère Éducation	n Nationale	Session:	2012	Code: 010-25	507R
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.					
Épreuve : E1 Etude	technique	ante Véhicules Particulier	S		
SUJET	Date :	Durée	: 3 h	Coefficient: 3	Page 9 sur 15

Question 26 : d'après les informations du client portées sur l'ordre de réparation et des

Suite au contrôle conforme de la sonde lambda amont, vous continuez par le diagnostic.

informations du dossier ressources, vous devez émettre au moin	is 3 hypothèses quant au
dysfonctionnement.	/ 3 pts
·	
-	
-	

Après vous être informé dans la documentation technique, vous décidez de contrôler le capteur de levée de soupapes, voici ce que vous avez relevez.

<u>Question</u> 27 : à l'aide du dossier ressources, renseignez le tableau ci-dessous concernant le capteur de position de soupape d'admission (1107). / 10 pts

N° des voies	Affectation des voies et du connecteur sur 1320	Valeurs de référence (unités)	Valeurs relevées (unités)	Conclusion
1		200	5 V	
2	Non utilisée	Non utilisée	Non utilisée	Conforme
3		Signal A Capteur de phase Signal B Capteur position soupapes	Signal A Capteur de phase Signal B Capteur position soupapes	
4	762		0 Ω ou 0V	
5	10		0 Ω ou 0V	
6			5 V	
7				Conforme
8	D3 32V GR			Conforme
9		Signal A Capteur de phase Signal B Capteur position soupapes	Signal A Capteur de phase Signal B Capteur position soupapes	

Ministère Éducation	n Nationale	Session:	2	2012	Code: 010-255	07R
Examen: M.C MAII	Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.					
Épreuve : E1 Etude technique Dominante Véhicules Particuliers						
SUJET	Date :		Durée : 3 h		Coefficient : 3	Page 10 sur 15

Question 28 : à l'aide du tableau précédent (page 10/15) concernant le capte position de soupapes , que constatez vous ? Justifiez votre réponse.	

Question 29 : d'après les mesures du capteur de position de soupape d'admission, dans le tableau précédent, veuillez finir de compléter le tableau de diagnostic suivant en vous aidant de l'exemple ci-dessous. / 11 pts

	Table and discuss a disc							
	Tab	oleau de diagr	nostic					
	exer	nple	exer	cice				
Elément	Sonde T°e	au moteur	Capteur de levé	e de soupapes				
n°de l'élément	12	20	,150.					
Contrôle	du capteur	du faisceau	du capteur	du faisceau				
Conditions de mesure	Contact coupé, connecteur débranché, mesure aux bornes de l'élément	Contact coupé, les 2 connecteurs débranchés, mesure aux bornes du faisceau	Moteur tournant connecteurs branchés					
Appareil de mesure	ohmmètre	ohmmètre	oscilloscope					
n°de voie /	1	1 du 2V VE						
élément	2	2 du 2V VE						
n°de fil	5	401						
ii de iii	76,	1357						
n°de voie /	32 du 55V MR	32 du 55V MR						
calculateur	14 du 55V MR	14 du 55V MR						
Valeur relevée	6240 à T°ambiante	∞ entre 2 du 2V VE et 32 du 55 V MR	Signal erroné	[∞] entre 9 du 9V NR et B4 du 32V GR				
Valeur de référence	6200 Ω ± 50 à 20°	≤à1Ω	Signal de référence					
Isolement	∞ / à la masse isolé du +	∞ / à la masse Isolé du +		∞ / à la masse Isolé du +				
Conclusion	Valeur conforme	Valeur non conforme, fil coupé	Signal non conforme					

Ministère Éducatio	n Nationale	Session:	2	2012	Code: 010-25	507R
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.						
Épreuve : E1 Etude technique				Dominante Véhicules Particuliers		
<u>SUJET</u>	Date :	Dur	rée : 3 h		Coefficient: 3	Page 11 sur 15

Le diagnostic est à présent terminé, vous devez répondre aux questions suivantes en vue de remettre le véhicule en conformité.

Question 30 : d'après les relevés de mesures du cap le tableau précédent, indiquez clairement la panne du		5
	(0	
	X Y	
Question 31: indiquez la réparation à effectuer sur le	e véhicule. (Attention celle-ci	do
apparaître dans l'ordre de réparation page 9/15).		
	Z	
		• • •
Question 32 : indiquez les opérations que vous deve	z effectuer afin de valider vo	re
réparation.	2 on ootdor dinn do vandor vo	
75		• • •

Ministère Éducation	Nationale	Session:	201	2	Code: 010-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.							
Épreuve : E1 Etude technique				Dominante Véhicules Particuliers			
<u>SUJET</u>	Date :	Duré	e : 3 h	Coeffi	cient : 3	Page 12 sur 15	

ÉVALUATION DE L'ÉPREUVE E1, U 1

Compé-				Critères				
tences/ savoirs	QUESTIONS	INDICATEURS	_ —			+	Note	Barème
C.1.2	Question 1 Page 2 / 15	Le tableau est correctement renseigné	+ 1 erreur 0 pt		1 erreur 2 pts	Sans erreur		3
C.1.2 S.22	Question 2 Page 2 / 15	Les raisons sont citées	+ 1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur		2
C.1.2 S.22	Question 3 page 2 / 15	La solution est donnée	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.22	Question 4 Page 2 / 15	Les raisons sont citées	+ 1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur	0	2
C.1.2 S.22	Question 5 Page 2 / 15	La solution est donnée	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.11	Question 6 Page 3 / 15	Les repères sont donnés	+ 2 erreurs 0 pt	2 erreurs 2 pts	1 erreur 3 pts	Sans erreur		4
		La nature des surfaces est juste	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.11	Question 7 Page 3 / 15	Les rotations sont justes	1 erreur 1			Sans erreur Sans		1
3.11	1 age 37 13	Les translations sont justes	erreur			erreur		1
		Le nom et l'axe de la liaison sont justes	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.11	Question 8 Page 3 / 15	L'élément est cité et juste	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.11	Question 9 Page 3 / 15	La bonne réponse est entourée	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.11	Question 10 page 3 / 15	La distance est indiquée et juste	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2 S.11	Question 11 Page 4 / 15	Le temps est indiqué et juste	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2	Question 12	La formule est reportée et juste	1 erreur			Sans erreur		1
S.11	Page 4 / 15	Le détail apparaît, de résultat est juste	+ 1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur		2
C.1.2	Question 13	La formule est reportée et juste	1 erreur			Sans erreur		1
S.11	page 4 / 15	Le détail apparaît, de résultat est juste	+ 1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur		2
		Les circuits d'alimentation et de retour d'admission sont justes	1 erreur			Sans erreur		2
C.1.2	Question 14	Les circuits d'alimentation et de retour d'échappement sont justes	1 erreur			Sans erreur		2
S.11	page 4/15	La position de l'électrovanne d'admission est juste	1 erreur			Sans erreur		1
		La position de l'électrovanne d'échappement est juste	1 erreur			Sans erreur		1
C.1.2	Question 15	La zone est coloriée et juste sur le graphe A	1 erreur			Sans erreur		2
S.31	Page 5 / 15	La zone est coloriée et juste sur le graphe B	1 erreur			Sans erreur		2
C.1.2 S.31	Question 16 Page 6 / 15	Le nom des abréviations est indiqué et juste	+4 erreurs	Moin: par e	-	Sans erreur		2

Ministère Éducation	n Nationale	Session:	20 ⁻	12	Code: 010-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.							
Épreuve : E1 Etude technique				Dominante Véhicules Particuliers			
SUJET	Date :	Duré	Durée : 3 h Coeffic		cient : 3	Page 13 sur 15	

Compé-				C	ritères		
tences/ savoirs	QUESTIONS	INDICATEURS	_ —			Note	Barème
		La position du déphaseur d'admission est juste	1 erreur		Sans erreur		1
C.1.2	Question 17	La position du déphaseur	1		Sans		1
S.22	Page 6 / 15	d'échappement est juste	erreur		erreur		
		Le pilotage des électrovannes est donné et juste	1 erreur		Sans erreur		1 0
		La position du déphaseur	1		Sans		1
0.4.0		d'admission est juste	erreur		erreur		O' '
C.1.2 S.22	Question 18 Page 6 / 15	La position du déphaseur d'échappement est juste	1 erreur		Sans erreur	5	1
0.22	1 age 07 13	Le pilotage des électrovannes est	1		Sans	80	
		donné et juste	erreur		erreur		1
C.1.2	Question 19	Le tableau est correctement	+8	Moins 0,5	Sans		4
S.31	Page 6 / 15	renseigné	erreurs	par erreur	erreur		-
C.1.2 S.31	Question 20 Page 7 / 15	Le tableau est correctement renseigné	+8 erreurs	Moins 0,5 par erreur	Sans		4
3.01	1 ago 1 / 10	ronsoigne	+ 2	2 1			
_	Question 21	L'épure A est juste	erreur	erreurs erreu			4
C.1.2	Page 7 / 15		0 pt	2 pts 3 pts	Circui		
S.31		L'épure B est juste	+ 2 erreur	2 1 erreurs erreu	Sans		4
		L'epuie B est juste	0 pt	2 pts 3 pts	erreur		•
C.1.2	Question 22		+1 (1	Sans		
S.31	Page 8 / 15	Les durées sont justes	erreur	erreu	erreur		2
	. age e / .e		0 pt +1	1 pt			
		La partie renseignements est	erreur	erreu	. Sans		2
C.1.2	Question 23	complétée	0 pt	1 pt	erreur		_
S.41	Page 8 / 15 (OR page 9/15)	La partie libellé des travaux est	1		Sans		
	(Ort page of 10)	cohérente et la partie signature	erreur		erreur		1
C.1.2	Question 24	est complétée Le type de sonde est indiqué et	1		Sans		
S.31	Page 8 / 15	juste	erreur		erreur		1
	_	La sonde A est repérée et juste	1		Sans		1
		La conde // cor reperce et juste	erreur		erreur		•
C.1.2	Question 25	La sonde B est repérée et juste	1 erreur		Sans erreur		1
S.31	Page 8 / 15	La valeur du signal de la courbe A	1		Sans		4
		est juste	erreur		erreur		1
		La valeur du signal de la courbe B	1		Sans		1
	76-	est juste	erreur + 2	2 1	erreur		
C.2.1	Question 26	Les hypothèses sont indiquées et	erreurs	erreurs erreu	Sans		3
S.31	Page 10 / 15	justes	0 pt	1 pts 2 pts	erreur		_
	VO,	La colonne affectation des voies	+ 2	2 1	Sans		
		est juste	erreur	erreurs erreu	orrour		4
			0 pt +1	2 pts 3 pts 1			
C.1.2 C.2.3	Question 27	La colonne valeurs de référence	erreur	erreu	Sans		2
S.31	Page 10 / 15	est juste	0 pt	1 pt	erreur		
		La colonne valeurs relevées	1		Sans		1
			erreur +6	Moins 0,5 pts	erreur Sans		
		La colonne conclusion est juste	erreurs	par erreur	erreur		3
C.2.3	Question 28		+1	1	Sans		
S.31	Page 11 / 15	Le constat est cohérent et justifié	erreur	erreu	erreur		2
. = -	. 3 ,		0 pt	1 pt			

Ministère Éducation	n Nationale	Session:	2012	Code: 010-255	07R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.							
Épreuve : E1 Etude technique				inte Véhicules Particuliers			
SUJET	Date :	Durée	: 3 h	Coefficient : 3	Page 14 sur 15		

Compé-		_			Cri	tères		
tences/ savoirs	oirs		_			-	Note	Barème
		Le n°de l'élément est repéré et juste	1 erreur			Sans erreur		1
		Les conditions de mesures sont indiquées et justes	1 erreur			Sans erreur		1
		L'appareil de mesure est indiqué et juste	1 erreur			Sans erreur		1
C 2 2	C.2.3 Question 29 S.31 Page 11 / 15	Les n°de voie / élément sont repérés et justes	+1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur	10 S	2
		Page 11 / 15	Les n° de fil sont repéré et justes	+1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur	0
		Les n°de voie / calculateur sont repérés et justes	+1 erreur 0 pt		1 erreur 1 pt	Sans erreur		2
		La valeur de référence est indiquée et juste	1 erreur			Sans erreur		1
		La conclusion est cohérente	1 erreur			Sans erreur		1
C.2.3 S.31	Question 30 Page 12 / 15	La panne est indiquée	1 erreur			Sans erreur		1
C.2.5 S.31	Question 31 Page 12 / 15	La réparation est indiquée	1 erreur			Sans erreur		1
C.2.5 S.31	Question 32 Page 12 / 15	La procédure est indiquée	1 erreur			Sans erreur		1
			/ 1	00				

Note sur 20 en points entiers ou ½ point :

Ministère Éducation Nationale Session:		2012	Code: 010-	-25507R		
Examen: M.C MAINTENANCE DES SYSTEMES EMBARQUES DE L'AUTOMOBILE.						
Épreuve : E1 Etude technique			Domina	Dominante Véhicules Particuliers		
SUJET	Date :	Durée :	: 3 h	Coefficient : 3	Page 15 sur 15	