## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

# MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES MATERIELS AGRICOLES, DE TRAVAUX PUBLICS, DE PARCS ET JARDINS

**SESSION 2002** 

# EPREUVE E2 A2

- Unité U 21 -



Numéroté 1/5 à 5/5

#### **THEME**

Installation d'un marteau brise-roche hydraulique

BACCALAUREAT PROFESSION	EPREUVE E2 A2 – UNITE U 21	
SESSION: 2002	DUREE: 2 h	COEFFICIENT: 1, 5
REPERE: 0206-MEM T A b	18	

#### BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE ---- DOCUMENT REPONSE: N°1/5

#### - On donne:

Les documents ressources n° 1, 2, 3 et 4.

#### - On demande :

- 1) De définir le type du marteau hydraulique compatible avec la chargeuse-pelleteuse.
- 2) De préciser les outils adaptables retenus.

3) D'indiquer le matériel nécessaire au montage du marteau hydrauliques

#### 1) Choix du marteau hydraulique :

- Type de la chargeuse -pelleteuse : CATERPILLAR 438 C

- Type du marteau compatible : H 70

- Référence du marteau hydraulique : 130 - 038D

- Prix H.T. du marteau : 8110,29 €.

#### 2) Choix des outils adaptables :

\* Veuillez sélectionner les quatre outils les plus utilisés souramment.

N°:	Désignation :		Référence :		Prix H.T. :
1	BURIN (Chisel)	< </td <td>3Q-7613</td> <td></td> <td>294,24 €.</td>	3Q-7613		294,24 €.
2	PIC (Mol-point)		30/- 7615		294,24 €.
3	COUTEAU (Spade parrale	8)	3Q - 7616		294,24 €.
4	PLAQUE DE COMPACTA	E	3Q - 7618		294,24 €.
		$\overline{\ }$		TOTAL:	1176 96 €

3) Pièces nécessaires au montage

du kit de connexion retenue: 177 - 1865 \* Indiquer le repère

N°:	Désignation :	Repère:	Référence :	Prix H.T. :	Nombre :	Total H.T. :
1	Adaptateur	1	177 – 4988	25,28 €.	2	50,56 €.
2	Joint torique	néant	6V-0357	2,09 €.	1	2,09 €.
3	Joint torique	3	6V – 9746	1,72 €.	1	1,72 €.
4	Flexible	2	177 – 3064	202,67 €.	2	405,34 €.
5	Joint torique	3	6V – 9746	1,72 €.	2	3,44 €.
6	Adaptateur	4	9X – 6643	80,42 €.	2	160,84 €.
7						
		*		TOTAL	CENEDAL .	622.00 £

Total de la page : /8

Epreuve E2 Technologie - Sous épreuve A2 BAC. PRO. M.E.M.A.T.P.P.J. 0206-MEM T A bis

#### - On donne:

Les documents ressources 1 à 6 et le document réponse 1/5.

### - On demande :

- D'établir le devis complet de l'intervention : achat du matériel nécessaire, montage et essais.

\* Taxes = 19,6 % (pièces et main-d'œuvre).

DEVIS N° 30569 étal	oli le Mardi 25 لازمان		
Entreprise: DURANDAL S.A. Re	esponsable : M DUR	AND	
<u>N° de compte :</u> 506928 <u>A</u> c	dresse: Z.K Les Tourr	ades 995541	
<u>Téléphone</u> : 77.66.55.44.33 <u>Fa</u>	<u>ix :</u> 99.88.77.68.55	Accord : OUI	
		<del></del>	/2
Intervention: Installation d'un marte	nu hydraulique ( B.R.H	<i>(.)</i>	
Machine: Chargeuse-pelleteuse	Modèle: CATERPILL	AR 438 C	
N° de série : 514AC-150247 Nombre	<u>t'heures :</u> )597 Heures	Année : 2000	
1) Pièces détachées :	- Hors Taxes:	- T.T.C. :	
Marteau :	8110,29€.	9699,91 €,	
Outils adaptables :	1176,96 €.	1407,64€.	/2
Pièces de montage	623,99€.	<i>746,30</i> €.	السبسا
2) Atelier: Temps pas	ssé :		
Installation: 2 Heures		_	
Conførmité: 1 Heure	i i	56,52€.	
Essais	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	28,26€.	/2
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-			
TOTAL:	10067,70 €.	12041 €.	
DENIOS 4004			
REMISE 10% (accord du chef des vente	es): <i>1006,77€.</i>	1204,10€.	/2
TOTAL après remise :	9060,93€.	10836,9€:	السسسا

Total de la page :

Epreuve E2 Technologie – Sous épreuve A2 BAC. PRO. M.E.M.A.T.P.P.J. 0206-MEM T A bis

#### BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE ---- DOCUMENT REPONSE: N°3/5

#### - On donne:

- Le tableau des caractéristiques spécifiques des différents marteaux (document ressour--ce N°5).

#### - On demande :

- D'indiquer, sur la fiche de conformité ci-dessous, avant de faire effectuer les tests de con--trôle, les données du constructeur en rapport avec le marteau hydraulique compatible avec la chargeuse-pelleteuse.

		$\sim$ 11 $\sim$	_	
Conformité d'installation d'un marteau hydraulique :				
Fiche de conformité : N°15780 établi le . Vendredi 28 Juin .				
Modèle du marteau hydraulique : H 70				
Entreprise: DURANDAL S.A. Adresse: Z. Les tourettes 995541				
Machine: Chargeuse-pelleteus	e <u>Modèle : Caterpillar 4</u>	38 C Année : 2000		
N° de série : 514AC - 150247 N	lombre d'heures : 1597	H. Accord: OUI		
Intervention réalisée le : Vend	redi 28 Juin			
Montage :	Conform	nité et essais :		
Intervenant : Mécanicien 2 (Reger) Intervenant : Mécanicien 5 ( Philippe)				
TEST DE CONFORMITE :				
Opérations :	<u>Données du</u> <u>constructeur :</u>	<u>Valeurs</u> relevées :		
Debit d'huile minimum :	50 l/min	50 l/min		
Débit d'huile maximum :	150 l/min	150 l/min		
Tarage du clapet de décharge :	21000 kPa	17500 kPa		
Pression de Fonctionnement :	12500 kPa	8500 kPa		
Pression en basse-pression :	3900 kPa	3900 kPa		
Contre-pression maximum :	3000 kPa	3000 kPa		
CONFORMITE OUI ESSAIS	OUI SIGNATURE:	CACHET		

<u>Total de la page :</u>

Epreuve E2 Technologie - Sous épreuve A2 BAC. PRO. M.E.M.A.T.P.P.J. 0206-MEM T A bis

#### BRISE-ROCHE HYDRAULIQUE ---- DOCUMENT REPONSE: N°4/5

#### - On donne:


- Le tableau des caractéristiques spécifiques des différents marteaux (document ressource n°5).
- La nomenclature du circuit hydraulique de la chargeuse-pelleteuse (document ressource n°6).
- Le circuit hydraulique schématisé de cette même chargeuse (document ressource n°7).

#### - On demande :

- 1) D'effectuer <u>en rouge</u> les branchements nécessaires au fonctionnement du brise-roche hydraulique sur le document réponse N°5.
- 2) De comparer les valeurs relevées du document Réponse N°3 avec les domées du constructeur que vous avez reportées sur ce même document et de reller <u>en vert</u> les appareils de mesures (mis à votre disposition sur le document réponse N°5) au circuit , pour vous permettre de modifier les valeurs relevées qui ne sont pas correctes.
- 3) D'indiquer ci-dessous les modes opératoires vous permettant de modifier les valeurs que vous estimez incorrectes.

Valeur N°1:				
Phases:	Processus d'intervention : 14			
1	- Installer le manometre de contrôle H.P. en position 3A .			
2	- Mettre les verins 33 et 34 de levage du chargeur en butée par le			
	déplacement du tiroir 3C ( pas de soupape de sûreté auxiliaire ).			
3	Contrôler puis ajuster la pression à 21000 kPa en modifiant le			
tarage de la soupape de sûreté principal 3B .				
* Possibilité de contrôle par le tiroir 3E .				
Valeur N°2 :				
Phases :	Processus d'intervention :			
1	- Installer le manomètre de contrôle H.P. en position 3A .			
2	2 - Mettre la valve de commutation 10 en position d'alimentation			
	du marteau B.R.H. 70 en actionnant le contacteur électrique .			
3	- Désaccoupler le marteau par le raccord rapide d'alimentation			
	MM et régler la pression à 12500 kPa en modifiant le tarage des			
	soupapes de sûreté auxiliaires 5B et 5C .			

Total de la page :



Epreuve E2 Technologie - Sous épreuve A2 BAC. PRO. M.E.M.A.T.P.P.J. 0206-MEM T A bis

Total de la page :

**∞**