

## Brevet D'étude Professionnelle

Carrossier Dominante Constructeur

Session 2004

Ep 1 - Réalisation d'une production Durée : 5 heures





## ON DONNE:

- un plan d'ensemble du porte roue de secours
- un plan du sous-ensemble latéral droit
- les plans des pièces 1d; 2; 3; 4
- un tableau de calculateur de pliage
- un barème de correction
- la matière nécessaire pour la réalisation du sous-ensemble
- l'outillage collectif se trouvant dans l'atelier

## ON DEMANDE:

- la réalisation du sous-ensemble latéral droit :
  - traçage du développé de la pièce repère 1d
  - débit des pièces 2; 3; 4
  - assemblage MAG des pièces 2; 3; 4
  - assemblage par visserie de 2; 3; 4 sur 1d

## ON EXIGE:

- la réalisation de la pièce dans le temps imparti
- de respecter les côtes et indications selon le barème
- de respecter le type d'assemblage

Groupement académique 'EST'	Session 2004	Dossier de travail	tirages
BEP CARROSSIER dom	Code(s) Examen(s)	A 20	
CONSTRUCTEUR	25403	R	
Ep1 réalisation d'une production	Durée 5h	Coef 4	Page 1/2

Barème de correction	Note:	Note allouée
Organisation		
- respect des consignes de sécurités	/4	
- connaissance et bonne utilisation de l'abaque de	/4	
pliage		
- organisation sur poste de travail	/2	
SOUS-TOTAL	/10	
Côtes dimensionnelles		
- 600 ±1 hauteur pièce assemblée	/4	
- 406 ±1 côte sur gousset	/4	
- 218 ±1 côte sur gousset	. /4	
- 120 ±0.5 côtes de poinçonnage Ø 13 mm	/6	
$-40 \pm 1/17 \text{ext.} \pm 0.5$	/2	
SOUS-TOTAL	/20	
Géométrie		
⊥ 1 Entre 4 et 3	/5	
// 1 Entre 1d et 4	/5	
1 Angle de 63° entre 2et 4	/5	• • • • • • • •
Tangle do oo oad o Zot T		
Z SOUS-TOTAL	/15	
Assemblage/ finition		·
- soudure MAG : qualité des cordons	/15	
- finition aspect général	/10	
SOUS-TOTAL	/25	
Montage sans retouche	/30	•••••
TOTAL	/100	

N°	DE	CANDIDAT	:	

Groupement académique 'EST'	Session 2004	Dossier de travail	tirages
BEP CARROSSIER dom	Code(s) Examen(s)	A 50	
CONSTRUCTEUR		25403	R
Ep1 réalisation d'une production	Durée 5h	Coef 4	Page 2/2